

06-OCTUBRE-2024

08:00 SE RECIBE TURNO SIN NOVEDAD, UNIDAD 1904 LIMPIA
HERRAMIENTA COMPLETA Y AREA LIMPIA

08:30 hrs DEMANDA CIUDADANA: SE ATIENDE REPORTE VIA OFICIO N. DE FOLIO
1771 POR ARBOL EN RIESGO EN CALLE WERNER VON BRAUN NUM. 311
COL. BARRIO TRANQUILIDAD. POLIGONO CENTRAL. AL ARRIBAR SE OBSERVA EN
EL INTERIOR DEL INMUEBLE N-313 UN ARBOL FICUS TOTALMENTE SECO
DEL CUAL SE DESPRENDEN RAMAS SECAS HACIA EL DOMICILIO REPORTEANTE
EN AREA DEL TAMPA GENERALNO UN ALTO RIESGO, SE RECOMIENDA
RETIRO DEL FICUS EN CARACTER DE URGENTE POR EL RIESGO QUE
REPRESENTA. SE TURNA A LA REC. DES. SUST. Y VERIFICACION NORMA

09:30 hrs DEMANDA CIUDADANA: SE ATIENDE REPORTE VIA OFICIO NUM DE
FOLIO: 1309 EN CALLE: ANTONIO BENITO JIMENEZ N. 4 COL. IMPUL ALTA VISTA
POLIGONO ORENTE POR ARBOLES GENERALNO RIESGO, AL ARRIBAR SE
OBSERVA UNA BARRA LIMITOTR DE PIEDRA Y BLOK, LA CUAL PRESENTA
RAJAS (FISURAS). PROPIEDAD DEL CONJUNTO HABITACIONAL ALTA VISTA
OBSERVANDOSE EN EL INTERIOR DE HUAYES, 2 JACARANDAS LOS CUALES
LLEVAREN CON SUS RAMAS EL ANTONIO GENERALNO RIESGO →

SE RECOMIENDA PARA LOS OS ARDOLES, POMA, PERDIDA DE COPA Y FRENDA, LIBERACION DE ESPACIO AEREO Y DETERMINAR ESTRUCTURAL SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LA SEC. DES. SUS. Y VERIFICACIÓN NORMATIVA. Y DERIVACIÓN PLANTAS EN LAS CALLES PARA LA CONDUCCIÓN

EMERGENCIA: SE ATIENDE REPORTE VIA C-4 POR UN FUMIGUERO EN CALLE PINCONA XOTICALCO N.12 COL. REFORMA, AL DESARROLLARSE OBRERA EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE AREA DE RAYO DE CONDUCCIÓN Y SUCIAMIENTO DEL VADO DE LA TUBERÍA ALCALADA, NO EXISTE REGISTRO ADECUADO, LO QUE GENERA EL COLAPSO Y DERIVACIÓN DEL TERRENO, POR EL RIESGO QUE REPRESENTA SE COMIENZA LA REPARACIÓN DE TUBERÍAS DE DRENAJE Y REGISTRO TURNA A SEC. DES. SUS. OBRAS PÚBLICAS

EMERGENCIA: RAMA FRACTURADA. SE ATIENDE REPORTE VIA C-4 CANAL VENUS N.11 COL. JARDINES DE COENAVACA PULMONO ORIENTE OBSERVAN SE OBSERVA EN VIA PÚBLICA UN ARBOL TUMBADO DEL SE FRACTURA UNA RAMA QUEDANDO SOBRE UNA LÍNEA ELÉCTRICA, LA CABLES Y CABLES DE TV. DE RACA CON ALTO RIESGO. SE COMIENZA EL RETIRO DE LA RAMA EN CARÁCTER DE URGENTE. LLETA A C-4 EL ARBOL DE DOMINIOS, AREA UNIDAD 1867 SO DE BULMADO ROSAS AXOMULCO MAS 2 EN COORDINACIÓN DE LA RAMA. SE SOLICITA A DILIGENTES Y DILIGENTES EL RETIRO DE LA RAMA

VERIFICACIÓN DE RIESGO REGISTROS SIN TAPA. CALLE RAYON D Y CALFAMA COL. CENTRO, PULMONO CIVIL HISTÓRICO. SE RECORRER EN EL MUNICIPIO DUELO DE LA CIUDAD DONDE HAY 2 REGISTROS DE TELECOMUNICACIÓN SIN TAPA Y UNO LA ELÉCTRICA CON LA TAPA FRACTURADA GENERANDO RIESGO 200 LOT 3 REGISTROS PARA MINIMIZAR EL RIESGO. SE CFE Y 1221 PARA SU ATENCIÓN EN CARÁCTER DE URGENTE

20:20 HRS. EMERGENCIA. INUNDACIÓN CALLE DE LOS ARCOS CAPLOS CONCELA COL. GUAYDITA. SE ATIENDE REPORTE DOS AL ARRIADO SE OBSERVA SOBRE ARROYO VEHICULO UNO DOCA DE TORNENTA AZOLADA Y DERIVADO DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL SE ACUMULA EL AGUA CAUSANDO DESORDENAMIENTO, AL MOMENTO DE LA VISITA YA VAYO EL NIVEL DEL AGUA. SE RECOMIENDA EL DESARROLLO DE LA DOCA DE TORNENTA SE TURNA A SAPAC Y SERVICIOS PÚBLICOS.

21:10 HRS. EMERGENCIA. REGISTROS SIN TAPA. EN AV. ADOLFO RUIZ CORTES COL. ACAPANTZINCO SE ATIENDE REPORTE VIA C-4 AL ARRIADO SE OBSERVAN 04 REGISTROS DE SAPAC, DERIVADO DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL SE VOTARON LAS TAPAS GENERANDO RIESGO PARA LOS AUTOMÓVILES, SE COMIENZA LAS TAPAS QUE ERAN SIN NOVEDAD,

23:00 HRS. EMERGENCIA: BANDA COLAPSADA CALLE DELICIA CONJUNT COL. CHIPITLAN POLIFONO SUR. SE ATIENDE REPORTE DOS AL ARRIADO SE CONTACTA CON SEGURIDAD PRIVADA QUE EN LA DOCA COLAPSO DE LA BANDA APROX A LAS 22:40, SE OBSERVA UNA BANDA LIMITADA DE MANIPORTEY Y RESTA METALICA LA CUAL COMIENZA AL INTERIOR DEL PLANTEL NO RESULTANDO PERSONAS LESIONADAS, CADA HACER MENCIÓN QUE YA COMIENZA CON ANTECEDENTE, AL MISMO SE OBSERVAN 2 PORTES DE CFE UNO DE ELLOS CON LINEAS ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN SOBRE BANCA LA CUAL COLAPSO SE DESLIZADA Y DELIMITA EL AREA. SE SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE CFE Y SE TURNA A SEC. DES. UTIL, OBRAS PÚBLICAS Y VERIFICACIÓN NORMATIVA.

02:45 HRS. EMERGENCIA: RAMA COLAPSADA. PRIV. QUINTO N.6 COL. PLANTILLO CORTES SE ATIENDE REPORTE VIA C-4 AL ARRIADO SE OBSERVA UNA RAMA COLAPSADA DE UN ARBOL ALIATE LA CUAL QUEDA RECORRER EN LA DE VIVIENDA EL ALDO (SE ENCUENTRA EN AREA VERDE NO SE OBSERVAN DAÑOS NI PERSONAS LESIONADAS ACUANDO DOMINIOS UNIDAD 1867 A CARCO BULMADO ROSAS AXOMULCO +2 SE SOLICITA EL RETIRO DE LA RAMA APOYAR DILIGENTES Y DILIGENTES SE TURNA A SEC. DES. SUS

09 - OCTUBRE - 2024

08:00 HRS. SE RECIBE TURNO SIN NOVEDAD: VAINA 1904 LIMPIA
AREAS LIMPIAS Y HIGIENIZADA COMPLETA.

08:20 HRS. EMERGENCIA (SOCORRO) - AY. SAN JUAN FTE A COND. REAL SAN JUAN
COL. CHAPULTEPEC POLIGONO ORIENTE. SE ATIENDE REPORTE DOS ALARIBAR
SE OBSERVA SOBRE ARROYO VEHICULAR UN BACHE GYCNANDO RIESGO, SE SEÑAL-
IZA Y SE SOLICITA EL APOYO A BACHEO EN CARACTER PE URGENTE

09:20 HRS. DEMANDA CIUDADANA: ARDOR EN RIESGO, AY. UNIVERSIDAD N. 205 COL -
BUENA VISTA POL. N. 12 SE ATIENDE REPORTE VIA OF. N. 1825, AL ATRIIBAR
SE OBSERVA EN VIA PUBLICA UN ARBOL ESPECIE LAUREL, RAICES EXPUESAS.

LAS CUNETAS CONSTRUYEN TOTALMENTE LA BANCA, PRESENTE -
INCLINACION, DEMARCACION TIRADA Y ALTURA INUNDANDO ESPACIO AEREO
DEL MANTENIMIENTO, APROXIMO VEHICULAR Y PROXIMO A LINEAS DE MEDIA
TENSION ELECTRICAS, SE RECOMIENDA POMA, REDUCCION DE COPA Y POMA
PARA LIBERACION DE ESPACIO AEREO Y LINEAS ELECTRICAS Y SE TURNA A
DES. SUS Y PARQUES Y JARDINES. Y CFE.

25. EMERGENCIA (SOCACION). CARRILLO BENITO JUANES ALTO COL. VIVERSO
POL. NOROCCIDENTE SE ATIENDE REPORTE VIA C-4 AL ARRIBA SE OBSERVA
PORTE APROXIMO VEHICULAR COLAPSO DE LA CALLE QUE ES DE TENDENCIA AL
PARADISIACAMENTE DE LA TUBERIA DE DRENAJE (RUP TUBERIA DE LINDA) SE
SEPARA Y DELIMITA EL AREA Y SE TURNA A SAPAC EN CAPACIDAD
DE URGENTE.

DEMANDA CIUDADANA ARBOL EN RIESGO CALLE ZAMORA N-118
COL. MANANILLAS POL. CENTRAL SE ATIENDE DEMANDA CIUDADANA CON
FOLIO N. 1827 DONDE SE OBSERVA UNA JACINTA EN APROX 15 M DE
ALTA POR 1 M DE INCLINADA LIGERAMENTE CON DEMARCADO FOLIO EN
SU COLA Y RAMAS INUNDANDO ESPACIO AEREO DE LA CALLE Y PROXIMAS A
LINEAS DE CFE Y TELMEX. SE RECOMIENDA REDUCCION DE COPA Y SE
TURNAR A SEC. DES. SUS.

DEMANDA CIUDADANA ARBOLES EN RIESGO ALREDOR SAN BRIDAD.
N. 13 ESC. PRIM. PROF. ALEJANDRO MURRAY CARRIZO COL. FONTE LAS
AGUILAS POL. ORIENTE SE ATIENDE REPORTE VIA OF. N. 1838 - OBSER-
VANDO EN INTERIOR DEL IMPEDITE DEL OTRO LADO DE LA BANCA EN
PROPIEDAD PRIVADA 15 TRONCOS SECOS CON AMARADA INCLINACION HACIA
ESCUELA MANIFESTANDO EL TENDENCIA QUE VAN COLAPSO RAMAS SOBRE
CARRETERA CICLOMICA, SE RECOMIENDA EL RETIRO DE LOS 15 TRONCOS, SE
DELIMITA EL AREA Y SE TURNA AL IRRAM.

DEMANDA CIUDADANA: BARRIO GUERRERO RIESGO CALLE FAUPENBERG N. 1
COL. ANTONIO BARRERA POL. NOROCCIDENTE SE ATIENDE REPORTE F. 1830 DE
BARRIOS GUERRERO RIESGO DE APROX 15 M DE ALTO POR 20 CM DE VIBRACION
EN UN CARRILLO INUNDANDO ESPACIO AEREO Y VAN CAIDO AL PAVO DEL DOMINIO

RETIRAR DE UN ROTO TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, SE -
RECOMIENDA REDUCCION DE ALTURA TRONCOS BAMBUS. SE TURNA A DES. SUS.

13:20 HRS. EMERGENCIA POSTOS COLAPSO CALLE LEXEROS N. 5 COL. VOLCANES.
SE ATIENDE REPORTE VIA C-4 AL ARRIBA SE OBSERVA 2 POSTES DE
CFE COLAPSO UNO CON LINEAS ELECTRICAS DE BAJA TENSION Y 67000
LINEAS ELECTRICAS DE BAJA Y MEDIA TENSION CON TRANSFORMADOR -
MISMO QUE SE RECARGA EN UN VOLADO DE LA CASA MANADA CON BLM. CUNDA
DADOS EN LA LOTA, DONDE QUE EN EL LUGAR REALIZAN TRABAJOS DE EXCAV-
ACION CON MAQUINARIA HINDI LITANDO IN RED HIDRAULICA REALIZADO POR
LA EMPRESA CONSORCIO EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA FOVO SARECV
SE OBSERVAN AFECTACIONES EN ACOMETIDAS Y LINEAS DE TV. DE PAGA -
ARRIBA UNIDAD DE CFE 8000111561 ING. SALVADOR CABRERAS.

15:15 HRS. EMERGENCIA MANIOBRAS GENERANDO RIESGOS, CALZADA DE
LOS ESTADOS N. 452 COL. VISTA HERMOSA. SE ATIENDE REPORTE
VIA C-4 AL ARRIBA SE OBSERVAN 2 PERSONAS REALIZANDO MANIOBRAS
DE TALLO 2 TRONCOS Y 4 PERSONAS MAS. PRESENTAN PEDIMENTO DE
SEC. DES. SUS, SE CONTACTA CON EL PROPIETARIO DE UN VEHICULO
MARCA VW TIPO DOLO 2017 PLACA PXS 179 - D. MARCELO MANI FORTADO
QUE AL PASAR UNA CORREA GOLPEO SU ESPERTE Y LA DONDE SE EMITEN -
RECOMIENDA CUNAS DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y LLEGAR A UN ACORDO
CON EL DUEÑO DEL VEHICULO.

16:20 HRS. EMERGENCIA, TRONCO SECO PRIV. PINTO SIN LOMAS DE SAN ANTON
SE ATIENDE REPORTE VIA C-4 AL ARRIBA SE OBSERVA EN VIA PUBLICA
EL TRONCO SECO EL CUAL SE DESPRENDIO DE LA BASE QUEDANDO DESGARRADO
EN BARRA LIMITANTE DE TABIQUE, SE RECOMIENDA EL RETIRO,
ARRIBA DOMBENS UNIDAD 1861 JOSE LUIS MIRALDO ARRILO F. 2. Y
RETIENEN EL TRONCO SECO

19:05 HRS. EMERGENCIA SOCACION ANTONIO FIER / CUNDAJARA LOMAS DE LA
SEMA AL ARRIBA SE OBSERVA UN POZO DE VISITA EL CUAL ESTA CUBIERTO
POR LA CINTA ALFANCA SE TURNA A SAPAC.

08:00 HRS

12-OCT.-2024

SE RECIBE TORNADO EN MANEJO

09:50 HRS DEMANDA CIUDADANA: ARBOLES EN RIESGO CALLE MANUEL M. PONCE ESQ -
 CON JUAN RUIZ DE ALARCÓN COL. ALBAVISTA: SE ATIENDE REPORTE UN OFICIO
 N. 1740: AL PASADIA SE OBSERVA EN VIA PUBLICA SOBRE PLANQUETA DE
 ARBOLES MUCHOS DE TOTALMENTE SECO Y EL 22 CON MARCA INCLINACION
 HACIA ATRÁS VEHICULO INCLINANDO ATRÁS PARRAS FIBRADO ATRÁS DE
 VIVIENDA DE RESIDENTE Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE MEDIA TENSION. SE -
 RECOMIENDA RETIRO DEL ARBOL SECO Y PARA EL 22 PARA DE EQUILIBRIO, VIBRACION
 DE ESTRUCTURA ATRÁS A 525 RES. SUS Y PARQUES Y JARDINES.

10:30 HRS.

DEMANDA CIUDADANA: VERIFICACION DE TANQUES ESTACIONARIOS CALLE -
 LAMARCA N. 28 EDIF. A, B, C, Y D: CONTRAMUNICION CLUB DE GOLF COLOMBIA CLUB DE -
 GOLF SE ATIENDE REPORTE VIA OF. N. 1725 AL PASADIA SE VERIFICAN LAS
 CONDICIONES DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS. OBSERVANDO EN EDIFICIO
 A, 8 TANQUES EN USO LOS CUBIERTOS CUBIERTOS CON HOSIERIA. EN EDIF.
 B, 9 TANQUES EN USO EDIF. C, 4 TANQUES EN USO Y 2 SIN USO Y EDIF. D,
 9 TANQUES EN USO Y UNO SIN USO. LOS TANQUES ESTAN SIN USO -
 ESTAN VIGILANTES. SE LES RECOMIENDA UN DISTANCIA DE 100 LP A TODOS
 LOS TANQUES COLOCAR MARCADORES E IDENTIFICAR LAS TUBERIAS
 CONECTADAS DE EXTINTORES Y DISTANCIA ESTRUCTURAL DE 100 LP EDIF.

18 - OCTUBRE - 2024

08:00: HRS SE RECIBE TURNO SIN MOVIEDAD AREAS LIMPIAS Y
URNA MIENTA COMPLETA Y UNIDAD 1904 LIMPIA

09:00 HRS. DEMANDA CIUDADANA. PLACAS GENEERAMPO RIESGO CALLE CALZADA DE
REYES ESQ. LAON PALINAS S/N. COL. TETELA DEL MONTE (ESCUELA)

PAIMONIA FOLY BAROLOME DE LAS CASAS SE ATIENDE PORQUE VIA OFICIO FOLIO 1883 SE OBSERVA UN ALERTEO DE UNIDAD POR NIDOS DE HORMIGA EN UNA AREA PROXIMA A CISTERNAS. ASI MISMO CUENTA CON TICTAMON ESTRUCTURAL DEL 11-OCT. 2021 YA QUE EL INMUEBLE PRESENTO DAÑOS REPARADOS EN EL MES DEL 2017. QUEERAN O INMUEBLADO EL DIA SUR Y MUCHO DE CON TENSION SE PRESENTA HUMEDADES Y SIEMPRE SE LES SOLICITA UN TICTAMON ESTRUCTURAL POR UN DAÑO ESTRUCTURAL Y SE RECOMIENDA CONTRATAR LA PLACA (ORMIGAS). SE TURNA AL IEBREM.

14:20 HRS. D.C. (FILTACIONES Y HUMEDADES). CALLE LINDOS N.50 COL. PARRAS DE CUDAMACA. SE ATIENDE PORQUE VIA OFICIO 1864 SE OBSERVA UNA BANDA LIMITANTE CON MANIPULACION, TANTO QUE ROJO Y MARRA, SE OBSERVA HUMEDAD Y REFIERE LA REPORTANTE QUE EN TRANSPORTADO DE LLUVIAS SE PRESENTAN LAS FILTACIONES. AL MOMENTO NO SE OBSERVAN FILTACIONES NI ESCURRIMIENTOS, EN LA PARTE POSTERIOR SE ENCUENTRA UN TERCERO VALDIO UTILIZADO EN NUEVA FARMACIA SIN COSTO DEL M.42 EL CUAL NO CUENTA CON CONTRABANDA, SE RECOMIENDA A LA PERSONA QUE DIO SER LA PROPIETARIA REALIZAR LA CONTRABANDA SE TURNA A VERIFICACION NOMINATIVA Y OBRAS PUBLICAS

15:30 HRS. EMERGENCIA (DAÑO CON RIESGO DE COLAPSO BLVD DEL LAGO JUNTO AL N.7 COL. VILLAS DEL LAGO SE ATIENDE PORQUE DOS SE OBSERVA UN TERCERO VALDIO CONTRABANDA CON UNA BANDA LIMITANTE DE BLOK LA CUAL ESTA FRACTURADA CON SEPARACION DE MURO Y DESLOMADO HACIA PASO PEATONAL Y MUCHO VEHICULAR, SE RECOMIENDA LA REPARACION DE LA BANDA EN CARACTER DE VACANTE SE TURNA A VERIFICACION NOMINATIVA Y OBRAS PUBLICAS.

15:55 HRS. EMERGENCIA (MANTENIMIENTO). AV. PLAN DE AYALA N.200 OFFICE DEPOT COL. TACANANDAS SE ATIENDE PORQUE DOS, SE OBSERVA EN VIA PUBLICA EN PASO PEATONAL UN TERCERO METALICO EL CUAL OBSTACULA TOTALMENTE Y REPARACION UN MASCUINO REALIZANDO MANTENIMIENTOS DE PINTURA EN ALTURAS SIN EQUIPO DE SEGURIDAD Y UNA ALTURA PROXIMA A LINEAS ELECTRICAS DE ALTA TENSION SIN DELIMITAR EL AREA. AL MOMENTO NO EXISTEN DOCUMENTOS O PERMISOS PARA REALIZAR PINTAS MANTENIMIENTOS, POR LO QUE REPRESENTA SE —

SUSPENDEN LOS MANEJOS Y SE NOTIFICA AL SERENTE DE OFFICE DEPOT SE HACEN AMERENDOS A LAS FUNCIONES CORRESPONDIENTES COMO LO MANEJA LA LEY DE INCENDIOS DE PROTECCION CIVIL

18:55 HRS. EMERGENCIA (DENUNCIAS DE FURTO). CALLE PILADES N. 43 COL. PILADES. SE ATIENDE PORQUE DOS AL PARADON SE OBSERVA MAS O MENOS 1.6 M³ DE MATERIAL ROJO Y AZULADO EL (VA) SE DESGARRA DEL PLASTON GOLPEANDO A UN ARBOL GUANACAL Y TIENIENDO UNA DE SUS RAMAS OBSTACULIZANDO ACCESO A VIVIENDA LA CUAL SE ENCUENTRA DESHABITADA Y NO RESULTANDO LESIONADOS, EN EL LUGAR YA HAY BOMBAS CERRANILCA U-1886 Y 1878 AL LUGAR DR. MOISES RAMOS GONZALEZ CON 4 MAS P.C. EJECUTAL U. PLB GEMAS MAIA GINES MAS 2 CRUZ ROJA MORE U-78 EMILIO OLMPO MAS 3 SE ACOPOCA Y DELIMITA EL AREA

20:30 HRS. EMERGENCIA (CABLES EN RIESGO) CALLE ALMIRANTE N. 4 COL. ESTADOS DE ALCAANTZINGO SE ATIENDE PORQUE VA C-4 AL ALBERCA SE OBSERVA UN POSTE DE CFE INCLINADO Y LINEAS EXECTICAS DE BATA TENSION Y TV. DE LA CA OLGAAS CONSUMIENDO PISOCS. SE TENSION LOS CABLES. SE SOLICITA EL APOYO A CFE, IZZI Y TOTAL PLAY PARA ELEVACION DE SUS LINEAS.

21:30 HRS. EMERGENCIA (ARBOL CAIENDO). CALLE ANITA ALMIRANTE N. 13-B Y 122 COL. LOMAS DE COHOTES. SE ATIENDE PORQUE VIA C-4. AL ALBERCA SE OBSERVA UNA RAMA PICA DESGARRADA Y COLAPSO QUESTANDO DETENIDA SOBRE BANDA LIMITROFE DE TABIQUE ROJO MARCADA CON EL N. 13-B Y OTRA RAMA SOBRE EL DOMICILIO N. 122. LA RAMA ES DE ARBOL FILOS UDICADOS EN EL PASEO COLONIAL EN ORDEN DE ALBERCA N. 18 CUA 47 MANIFIESTA LA FUERZA YA CUANTO CON LA TENDIENTES. ARIABA BOMBAS CERRANILCA U-1861 AL LUGAR JULIA GARCIA MAS 2. SE RECOMIENDA NO UTILIZAR EL AREA DE PANTO DE SERVICIO, SE REALIZA EL RETIRO DE LA RAMA EL SIGUIENTE DIA Y SE SOLICITA EL APOYO A BOMBAS. SE TURNA A SER DES SUS Y VERIFICACION NORMATIVA

21-OCT-2024

08:00 HRS. SE RECIBE TURNO SIN NOVEDAD, AREA LIMPIA, U-1904 LIMPIO Y HERRAMIENTA COMPLETA.

09:15 HRS. EMERGENCIA (ARBOLES EN RIESGO) CALLE ROSALV. 116 COL. RANCHO - TETELA, SE ATIENDE DESDE VIA E-4, SE OBSERVA UN ARBOL GUAMUCHIL DE APROX 12 M DE ALTURA POR 80 Ø DEL CUAL SE FRACTURO UNA RAMA CON RIESGO DE CAER SOBRE AUTOMOVIL Y PROXIMAS A LINEAS DE ELECTRICAS DE MEDIA TENSION DE CFE, SE SOLICITA EL APOYO DE PARQUES Y JARDINES Y CFE PARA RETIRO DE LA RAMA EN CALIDAD DE URGENTE.

09:50 HRS. D.C. (HUMEDADES). CALLE DE LOS REYES N. 24 COL. TETELA DEL NORTE (ESTANCIA PARA EL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL # 57) SE ATIENDE VIA OFICIO N. 1781. OBSERVANDO EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE DE 3 - NIVELES UNA COMUNIDAD DE 80 INFANTES, 12 ADULTOS MAS 20 PERSONAS VERIFICANDO EN PLANTA BAJA HUMEDADES EN PASTO SINTETICO 2 ALVELOS SIN DESEROLLO III HUMEDAD Y SALTILO EN VOZ, ASI MISMO UN INMUEBLE ADJUNTO AL PANECA ADIVANADO CON UNA ALBERCA CON AGUA SIN MANTENIMIENTO, MANIFESTANDO LA DRETORA EXISTE UNA PETICION A CAPUFE, POR LO TANTO SE TURNA A LA AYUDANTIA MUNICIPAL PARA EL INMUEBLE DE LA ALBERCA Y SE TURNA A CAPUFE, SALUD PUBLICA MUNICIPAL Y AYUDANTIA

11:00 HRS. EMERGENCIA (ARBOLES EN RIESGO) CALLE TIRADISCO FTS ALN. 16 COLONIA LAS ALMAS OBSERVANDO EN EL INTERIOR DEL INMUEBLE DE TRANCOS SECOS HAY INDICIOS DE RAMOS COLAPSADOS (VIA OF 1567). SE RECOMIENDA EL RETIRO DE LOS 2 TRANCOS SECOS Y SE SOLICITA INTERVENCIÓN DE SEC. PES. SUS, VERIFICACION NORMATIVA Y PARQUES Y JARDINES.

13:30 HRS. D.C. (ARBOLES EN RIESGO) PRX. BUENA V. 8 COL. AHUATEPEC. SE ATIENDE VIA OFICIO N 1815 OBSERVANDO UN ARBOL LAUREL DE APROX 20 M DE ALTURA POR 1 M Ø APROX CON DEMOCRATA FRONDA Y PIZOTA INVADIENDO ESPACIO AEREO DEL DOMICILIO PERMANENTE DEL CUAL YA ESTA FRACTURADA SU BARRA DE BLOQUE, SE RECOMIENDA DONA DE REDUCCION DE CORDA Y FRONDA DE EQUILIBRIO Y SE RECOMIENDA REPARACION DE LA BARRA Y SE SOLICITA EL APOYO A SEC PES. SUS, VERIFICACION NORMATIVA AYUDANTIA DE AHUATEPEC Y BIENES COMUNALES.

14:15 HRS D.C. (ARBOL EN RIESGO). AL DOMINIO NÚM 512 SIN 9º REG. ART. COLONIA DEL EMPLEADO. SE ATIENDE VIA OF 1936 OBSERVANDO EN EL INTERIOR JUNTO A BARRA PERIMETRAL DE BLOQUE Y MAMPOL - TENIA UN ARBOL ESPECIE JACARANDA CON RAICES EXPOSITAS Y DEMARCADA FRENDA INVADIDO ESPACIO ALTO DE ARDOLLO VEHICULAR Y PASO AGUATONAL. FRACTURANDO LA BARRA CON SUS RAICES, Y CON UNA QUEDADA EN TUBO DE FRACTURADO LA JACARANDA, SE RECOMIENDA EL RETIRO EN CARACTER DE URGENTE Y REPARACION DE LA BARRA SE DAJA COPIA PARA LOS FINES A SEGUIR

16:20 HRS. D.C. (ESCURRIMIENTOS DE AGUAS NEGROS) BLVD. JUAN PABLO 11 N. LO COL. VISTA HERMOJA SE ATIENDE VIA OF. 1895 OBSERVANDO UN TENDIDO BALDIO CULMINANTE AL RESTAURANTE LOS CALLOS DE CORTES Y JARDIN LA REIBA UN TUBO DE PVC CONVERTIDO A UNA FOSSA - SEPTICA LA CUAL SE OBSERVA FRACTURADA CON ESCURRIMIENTOS HACIA CANAL DE AGUAS PLUVIALES, PRESENTANDO OLORES FETIDOS, SE RECOMIENDA DESOLVER DE LA FOSSA SEPTICA Y REPARACION DE LA MISMA CONTACTANDO CON EL MANEJO DE MANTENIMIENTO DEL RESTAURANTE EXISTIENDO SERVICIO DE DESOLVER DE FECHA 02-10-2024 POR GRUPO SANITARIO - DESANA SOBRE HACER MENSION QUE ESTA COLONIA NO CORRESPONDE SE SOLICITA LA INTEGRACION DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL - VERIFICACION NORMATIVA

22:00 HRS. EMERGENCIA (OLOR A GAS LP) CALLE MANITOBA N. 24 POR - PROVINCIAS DEL CANADA SE ATIENDE VIA C-4 SE CONTACTO CON EL - RESTAURANTE OBSERVANDO UN HUMILLO CON AL N. 23 DESABITADO DE DONDE SE OBSERVA EL OLORES A GAS LP. (MEXCAPTAN). ENCONTRANDO UN TANQUE EST. EN EL AREA DE PINDIN MAMA TATSA FECHA 09-1994 DE 1000 LITROS SIN USO EL CUAL SE ENCONTRABA CON LA LLAVE ABIERTA FUGANDOSE EL PROYECTO AQUITA COORDINACION ESTATAL DE PC. UNIDAD PC-12 Y PCBO1 A INICIO - SEÑALADO MAYA GARCIA, SE CIERRA LA LLAVE DE SERVICIO Y SE TURNA A - VERIFICACION NORMATIVA, INSPECCIONES DE PC. CUBIERTA.