



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



USET
UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL

Recibi: Elisabeth Fernandez de Lara
12/07

Santa María Ixtulco, Tlax; a 12 de julio de
2024.

Solicitud: 291208224000039

LICENCIADA ELISABETH FERNANDEZ DE LARA XOCHIHUA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA,
CONALEP TLAXCALA.
PRESENTE:

En relación a la solicitud con número: 291208224000039 y atendiendo al principio de máxima publicidad, así como de lo establecido en el artículo 121 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, me permito informar lo siguiente:

Fallas del Servicio:

En respuesta a su solicitud de información sobre las fallas del servicio de energía eléctrica en nuestra dependencia, le informamos que no se han presentado fallas en el servicio. Por lo tanto, no ha sido necesario realizar reportes a la empresa proveedora.

Medidas de Protección y Respaldo:

En nuestra dependencia, estamos conscientes de la importancia de proteger nuestros equipos de cómputo y servidores contra posibles interrupciones del suministro eléctrico. Por esta razón, hemos implementado las siguientes medidas de protección y respaldo:

1. **Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS):** Todos los equipos de cómputo de escritorio están conectados a un UPS. Estos dispositivos están diseñados para mantener los equipos encendidos temporalmente en caso de una interrupción eléctrica, permitiendo a los usuarios guardar su trabajo y apagar los equipos de manera segura. Esto ayuda a evitar la pérdida de información, daños en los archivos y daños físicos en los discos duros debido a apagados inesperados.
2. **UPS para Servidores:** Los servidores de nuestra dependencia están protegidos por un sistema UPS en rack. Este sistema permite al administrador del centro de datos (SITE informático) apagar los servidores de manera segura en caso de una interrupción prolongada del suministro eléctrico. Si la energía no se restablece antes de que se agote

Xicohténcatl No. 80, Esq. Privada Xicohténcatl, Santa María Ixtulco, Tlaxcala, Tlax. C.P.

90105 Teléfono: 01 246 466 2600 y 01

www.conalep-tlaxcala.edu.mx

direccion.general@tlaxcala.conalep.edu.mx

ISO 9001:2015





EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



USET
UNIDAD DE SERVICIOS
EDUCATIVOS DE TLAXCALA



COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE TLAXCALA
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN GENERAL

la batería del UPS, los servidores se apagarán automáticamente sin riesgo de daños por variaciones en el restablecimiento de la energía. Los servidores se reiniciarán automáticamente una vez que el UPS recupere estabilidad.

Estas medidas garantizan la integridad de los datos y la protección de los equipos, minimizando los riesgos asociados a las interrupciones del servicio de energía eléctrica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

ING. JOSÉ VILLAR HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE INFORMÁTICA E INFRAESTRUCTURA

Xicohténcatl No. 80, Esq. Privada Xicohténcatl, Santa María Ixtulco, Tlaxcala, Tlax. C.P.
90105 Teléfono: 01 246 466 2600 y 01
www.conalep-tlaxcala.edu.mx direccion.general@tlaxcala.conalep.edu.mx

ISO 9001:2015

