



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
SUBDIRECCIÓN DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA



2023
Año de
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Cuajimalpa de Morelos, a 8 de Diciembre de 2023.

OFICIO No. SCYCO/ 815 /2023

Asunto: Solicitud de la PNT 092074223004350

LIC. LITZÍN GARCÍA CASTELÁN.
JEFA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE LA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

PRESENTE.

En atención a las solicitudes de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con números de registro 092074223004350 turnada por usted, mediante la cual solicita lo siguiente:

"Licitación Pública Constructora y Arrendadora San Sebastián, S.A. DE C.V. No.de contrato CD05-22-02-LPNL-013 INFORMACIÓN REQUERIDA: PRESUPUESTO PROGRAMA DE OBRA ESTIMACIONES GENERADORES MINUTAS DE TRABAJO ALBUM FOTOGRAFICO BITACORA LIQUIDACION SABANA FINIQUITO ESTADO FISICO FINANCIERO" (SIC)

Derivado de lo anterior, se le informa que la información solicitada rebasa la gratuidad de 60 hojas establecido en el Art. 223 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Por tal motivo solicito a la Unidad Departamental de Transparencia sea generado el recibo de pago por la reproducción de la información solicitada que consta de (2506) fojas útiles escritas por un solo lado, conforme a lo establecido en el artículo 249 Fracción II, del Código Fiscal

A fin de salvaguardar su derecho a la información pública, se le invita a las oficinas que ocupa esta Subdirección de Concursos y Contratos de Obra, dependiente de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicadas en Av. México esquina Guillermo Prieto S/N, Edificio Vicente Guerrero, Planta Baja, Col. Cuajimalpa, Cp. 05000, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, de Lunes a Viernes en un horario de 9:00 a 15:00 hrs. (Art. 207 primer párrafo). De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa.

Lo anterior de conformidad en el artículo 219,193 de la Ley de Transparencia Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. JUAN CARLOS GOMEZ LAGUNAS
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

Av. Juárez esq. Av. México s/n Edificio Vicente Guerrero P. B.,
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos. C. P. 05000, Ciudad de México.
www.cuajimalpa.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS



ALCALDIA DE CUAUMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuauimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN AV. ARCEAGA Y SALAZAR, COL. ONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.

CONTRATO CD05-22-02-1P101-013



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Co. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ASERENADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTAGUA Y SALAZAR, CO. OJUA CONADERO, DENTRO DEL PER. VITRO DE LA ALCALDIA.

CONTRATO C005-22-02-LP0-013

REPORTE FOTOGRAFICO









PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISIÓN EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Artaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

CONTRATO C005-21-02-PRO-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

FECHA 30 NOVIEMBRE 2022

UBICACIÓN: AV. ARTAGA Y SALAZAR, COL. CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA


PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA





CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal


SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISIÓN EXTERNA

		ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO		 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO	
TRABAJO "Renovación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Artega y Salazar, Col. Condeco, Dentro del Perifoneo de la Alcaldía Cuajimalpa"			CONTRATO CMO5-22-07-UVOL-013		GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.			PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
UBICACIÓN: AV. ARTEGA Y SALAZAR, COLONIA CONDECO, DENTRO DEL PERIFONEO DE LA ALCALDIA			FECHA: 30 NOVIEMBRE 2022		

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Renovación de la Superficie de Rodadura, en la Av. Arteaga y Salazar, Co. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO C305-22-01-1P10-013

REPORTE FOTOGRAFICO FECHA: 30 NOVIEMBRE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIO EXTERNA
SUPERVISIO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Co. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.


CONTRATO: C005-13-02-1PND-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTES FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIO EXTERNA
SUPERVISIO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TABALOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Saizal", Co. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

CONTRATO CDS-22-02-1-PRO-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



UBICACIÓN: AV. ANTIGUA Y SAIZAL, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

REPORTE FOTOGRAFICO



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISIÓN EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Saizar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

CONTRATO: CDS-27-02-PMO-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

REPORT FOTOGRAFICO: FECHA: 30/09/2022

UBICACIÓN: AV. ARTAIGA Y SALAZAR, COL. OYA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA




PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

REPORT FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA






ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Redamiento, en a Av. Atreaga y Salazar, Co. Contadero, Dentro del Perímetro de a Alcaldía Cuajimalpa"	CONTRATO C05-22-02-L-3100-C13
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN AV. ATREAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA	FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Saeta", Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARCEAGA Y SAETA, COL. CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDÍA

CONTRATO: C005-21-02-1904-013






PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2021 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Reconstrucción de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Artega y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Aca de Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA A.C.A.D.U.

CONTRATO: C03-22-01-PMD-013









REPORTE FOTOGRAFICO: FECHA: 30 NOV ENERO 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION INTERNA



ALCALDIA DE CUAUIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: Rehabilitación de a Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Saata, Col. Contador, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARCEAGA Y SALAZAR COLONIA CONTADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.

CONTRATO: CDS-22-02-PRIO-013



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ YARGAZ
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: "Renovación de la superficie de rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Col. Contador, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ASSEJUDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTAEGA Y SALAZAR, COLONIA COMADERO DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.


CONTRATO: CC05-22-02-LPNDL-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION INTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Artega y Saazar", Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEGA Y SAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.

CONTRATO: CD05-22-02-IP-VOL-013





PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA









ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Reasfaltación de la Superficie de Rodadura, en la Av. Arteaga y Salazar, Col. Conaletero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"		CONTRATO: CDS-22-02-L-PIU-013	
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SAN ALBA, COLONIA CONALETERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA		FECHA 30 NOVIEMBRE 2022	



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Uc. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: "Renovación de a Superficie de Sotamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.

CONTRATO: C005-22-C24-PVO-013







REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Co. Conadero, Dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa

CONTRATO C005-22-02-1PNO-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


UBICACIÓN: AV. ARCEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONADERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Artaga y Salazar, Col. Conchero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN AV. ARTAGA Y SALAZAR, COLONIA COYATEHO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO C005-22-02-1P101-013




PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

REPORTE FOTOGRAFICO



REPORTES FOTOGRAFICOS

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ YARGAZ
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de a San José y de Rodríguez, en la Av. Arreaga y Sillari, Col. Conadero, Dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa"


CONTRATO CDS-22-02-1-P10-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.
UBICACIÓN: AV. ARREAGA Y SALAZAR, COL. CONADERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Pavedimiento, en a.V. Artega y Saata, Col. Coniadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SURESTADIAN S.A. DE CV

UBICACIÓN: AV. ARTEGA Y SA.ATA, COLONIA CONIADERO, DE VINO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.

CONTRATO CCOS-22-02-IPNDU-013

REPORTE FOTOGRAFICO



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE CV.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISIÓN EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Reparación de a superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Col. Conadero, Dentro del Perifoneo de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE CV

UBICACIÓN: AV ARCEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONADERO, DENTRO DEL PERIFONEO DE LA ALCALDIA

CONTINIO C335/2302-PRO-013

REPORTE FOTOGRAFICO FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTES FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

CONTRATO COPS-22-01-2PHO-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

REPORT FOTOGRAFICO

FECHA: 30 NOV/17/2022

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA


PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REPORT FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Cc. Contadero, Dentro del Perifoneo de la Alcaldía Cuajimalpa"

CONTRATO C005-22-02-PVO-013




EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ASRIENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Renovación de la superficie de Redamiento, en la Av. Arriaga y Salazar Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN AV. ARRIAGA Y SALAZAR, COL. CONTADEO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO CDS-25-074-IPOL-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION INTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de a Superficie de Rodamiento, en la Av. Artaga y Salazar, Col. Conadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTAGA Y SALAZAR, COL. CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO C005-22-02-LPND-013


PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Seda

Representante legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS

SUPERVISION EXTERNA




ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Silazar, Col. Conadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"		CONTRATO: C005-22-024-PJC-013	
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COL. CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA		REPORTE FOTOGRAFICO	FECHA: 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Cc. Conadero, Dentro del Perímetro de la Calles Cuajimalpa

EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN AV. ARCEAGA Y SALAZAR, COL. CONADERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO CD25-22-01-PRIO, 013



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 26 SEPT ENHRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 26 SEPT ENHRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. JONACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA




ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arce y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"		CONTRATO: CC05-22-02-PNDU-013	
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
UBICACIÓN: AV. ARCE Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DE LA ALCALDIA		FECHA 30 NOVIEMBRE 2022	



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. JONACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISIÓN EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Saavedra, Col. Conadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

CONTRATO C009-22-212-PRD-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V

REPORTE FOTOGRAFICO FECHA 30 NOVIEMBRE 2022

UBICACION: AV. ARTEAGA Y SAAVEDRA, COLONIA CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA






PERIODO DE LA ESTIMACION: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Col. Cortadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARQUITECTURA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ASTENGA Y SALAZAR, COLONIA CORTADERO, DENTRO DE, PERIMETRO DE, LA ALCALDIA

CONTRATO CDO5-22-02-1-EN01-013


PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: Rehabilitación de la superficie de Rodamiento, en la Av. Artega y Salazar, Co. Conadero, Dentro de Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa

EMPRESA: CONSTRUCCION Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEGA Y SALAZAR, COLONIA CONADERO, CENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA



CONTRATO: C005 22-02-PHO-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA 30 NOVEMBRE 2022



FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Reparación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Co. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, CO. OYUA CONATECO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.

CONTRATO CDS-22-02-1-PMD-013

REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA 30 NOV/ ENEBRE 2022



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar", Col. Contradero, Dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

CONTRATO C005-22-02-PNOL-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


UBICACIÓN: AV. ARTAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTRADERO, DE DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.

REPORTE FOTOGRAFICO



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Artega y Satear", Co. Conadero, Dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa)

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEGA Y SATEAR, COL. OVA CONADECO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO: C23/22-02-FR01-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 25 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022







PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 25 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISIÓN EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS Rehabilitación de a Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Col. Conadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COL. CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO C/25-22-02, 2101-013





PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 A, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 A, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en 3 Av. Artega y Salazar, Col. Conadero, Dentro de Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEGA Y SALAZAR, COLONA CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO CC05-12-02-1-2010-013


PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

FECHA 30 NOVIEMBRE 2012



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Gueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION INTERNA



ALCALDIA DE CUERNAVACA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS Rehabilitación de a Superficie de Rodamiento, en a Av. Arceaga y Saazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuernavaca

EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN AV. ARTAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO C055-22-02-1P10-013



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Uic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA




ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Renovación de la Superficie de Rodadura", en la Av. Arriaga y Salazar, Col. Cortadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"	CONTRATO: CDS-22-01-2ND-013
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN: AV. ARRIAGA Y SALAZAR, COL. CORTADERO, DISTRITO DEL PRIMERITO DE LA ALCALDIA	FECHA: 30 JULIO ABRIL 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: "Rehabilitación de la superficie de pavimento, en la Av. Arceaga y Saaar, Col. Conadoro, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

CONTINIO C005-22-02-PNG-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA: 30 NOVIEMBRE 2022

UBICACIÓN: AV. ARCEAGA Y SAAGA, COLONIA CONADORO, DENTRO DE: PERIMETRO DE LA ALCALDIA




PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

REPORTES FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAIMALPA DE MORELOS DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Saizar. Col. Contadero, Dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

CONTRATO C005-22-02-2901-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO

FECHA 30 NOV ENBRT 2022


UBICACIÓN: AV. ARCEAGA Y SAIZAR, CO. DMYA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Artega y Salazar, Col. Conadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa

CONTRATO CDS-22-01.-2ND.-013

EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


UBICACIÓN AV. ARTEGA Y SALAZAR, COLONIA CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TABANOS Rehabilitación de a Superficie de Rodamiento, en 3a Av. Arteaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COLONA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.


CONTRATO: C065-22-02-PV01-0-3

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. JESÚS LÓPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA







ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Renovación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Atreaga y Salazar, Co. Conateco, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"		CONTRATO CD05-22-02-LPNO-013	
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S. DE C.V.		REPORTE FOTOGRAFICO	
UBICACIÓN AV. ATREAGA Y SALAZAR, COLONIA CONATECO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA		FECHA 30 NOVIEMBRE 2022	
		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 25 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Renovación de a 300 m² de Rodadero, en la Av. Arceaga y Salazar, Co. Contadero, Dentro de Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTAGUA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.



CONTRATO CDS-22-02-17-IND-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2012 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA






ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa		CONTRATO: CDH-22-02-PRD-013	
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.		REPORTE FOTOGRAFICO: FECHA: 30 NOVIEMBRE 2022	
UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2022	



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: "Rehabilitación a Superficie de Rodamiento, en la Av. Arce y Saiz, Col. Contadero, Dentro de Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARCE Y SAIZ, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA





CONTRATO: C06-22-02-LP-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Renovación de la Superficie de Rodadura, en la Av. Artaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

CONTRATO C005-22-021PNO-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



UBICACIÓN: AV. ARTAGA Y SALAZAR, COLONIA CUJIMALPA, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISÓ Y RÉVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISIÓN EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Col. Contrato, Dentro del Perifoneo de la Alcaidía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE CV

UBICACIÓN: AV. ARCEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTRATO, DENTRO DEL PERIFONEO DE LA ALCALDIA

CONTRATO: CDOS-22-02-PVO-013



PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE CV

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arceaga y Salazar, Col. Conadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARCEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO CDS-12-02-LPNO-013


PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento en la Av. Arriaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la A.C. Cuajimalpa

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARRIAGA Y SALAZAR, COL. DIVA, CONDOMINIO DE DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO: CDS-22-02-13-10-013


REPORTE FOTOGRAFICO: FECHA: 30 NOV ENERO 2022

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPT ENERO DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA





ALCALDIA DE CUAUIMULPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: "Renovación de la Superficie de Rodadura en la Av. Artaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuauimulpa"	CONTRATO: C-005-22-07-19/01-013
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.	PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
UBICACIÓN: AV. ARTAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DE: PERIMETRO DE LA ALCALDIA	FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISO Y REVISO

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO: Rehabilitación de la superficie de Rodamiento en la Av. Artista y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTISTA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA




CONTANTO: CDMX-2021-PROD-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arteaga y Salazar", Col. Comadero, Distrito de Perifoneo de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN DE CV

UBICACIÓN: AV. ARTEAGA Y SALAZAR, COLONIA COMADERO, CENTRO DEL PERIFONEO DE LA ALCA. D.M.A.

CONTRATO CDO-21-02-1900-013


REPORTE FOTOGRAFICO

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE CV.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TABAJOS "Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arce y Saiz", Co. Contadero, Dentro del Perímetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARCE Y SAIZ, CO. CONTADERO, DENTRO DEL PERÍMETRO DE LA ALCALDÍA




CONTRATO: C005-23-02-PMO-013

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISOR Y REVISOR

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA




ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: "Rehabilitación de la superficie de pavimento, en la Av. Arteaga y Salazar, Col. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"		CONTRATO: CC05-22-07-1-PMO-013	
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
UBICACIÓN: AV. ARTAAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA		REPORTE FOTOGRAFICO	FECHA 30 NOVIEMBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: Rehabilitación de la Superficie de Rodamiento, en la Av. Arriaga y Saizal, Col. Centador, Dentro del Perimetro de la Cdad Cuajimalpa

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: AV. ARTAGA Y SAIZAL, COLONA CONTADOR, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

CONTRATO: CDS-22-02-PNO-013






PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA 30 NOV ENRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Gueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA



ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJO "Rehabilitación de la Saneamiento de Rodadero, en la Av. Atlix y Sana, Col. Conadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldía Cuajimalpa"

CONTRATO CDS-22-02-PNO-013

EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022




UBICACIÓN AV. ANTIGUA Y SALAMANCA, COLONIA CONADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA

FECHA 30 NOV ENEBRE 2022



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. JESÚS ACOSTA VARGAS
SUPERVISION EXTERNA




ALCALDIA DE CUAJIMALPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS: Rehabilitación de a Superficie de Rodamiento, en la Av. Ateaga y Saazar, Col. Centadito, Dentro del Perímetro de a Alcaldía Cuajimalpa		CONTRATO: C005-22-02-1-PND-013	
EMPRESA: CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
UBICACIÓN: AV. ATEAGA Y SAZAR, COL. ONA COTIADITO, DENTRO DE PERÍMETRO DE LA ALCALDIA		FECHA: 30 NOVIEMBRE 2022	



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISIÓN EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA




ALCALDIA DE CUAUIMULPA DE MORELOS DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO

TRABAJOS "Reparación de la Superficie de Rodamiento en la Av. Arceaga y Salazar, Co. Contadero, Dentro del Perimetro de la Alcaldia Cuajimalpa"		CONTANTO C005-22-02-1-PMOL-013	
EMPRESA CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.		REPORTE FOTOGRAFICO	
UBICACIÓN AV. ARCEAGA Y SALAZAR, COLONIA CONTADERO, DENTRO DEL PERIMETRO DE LA ALCALDIA		FECHA 30 NOVIEMBRE 2022	
		PERIODO DE LA ESTIMACIÓN: 26 SEPTIEMBRE DE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	



REPORTE FOTOGRAFICO

FOTOGRAFIA



CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAN SEBASTIAN S.A. DE C.V.

Lic. Mauricio Cueva Sada
Representante Legal

SUPERVISION EXTERNA
SUPERVISÓ Y REVISÓ

ING. IGNACIO LOPEZ VARGAS
SUPERVISION EXTERNA