

Colonos Tepozteco
No. de Oficio Tepozteco/001/2024
Yautepec Morelos, a 19 de agosto de 2024.

001591

C. Sergio Vences Avilés
Regidor
Titular de las Comisiones de Gobernación y Reglamentos;
Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas
H. Ayuntamiento de Yautepec
Calle No Reelección Número 61, Barrio de san Juan, Yautepec, Morelos
Presente

Asunto: Solicitud de atención a afectaciones por obra en el Conjunto Tlahuicas- Tepozteco

Estimado Regidor

Sergio Vences: Por medio de la presente, los vecinos de la sección Tepozteco del Conjunto Tlahuicas nos dirigimos a usted en su calidad de Regidor y encargado de la supervisión de obras en nuestro municipio. Queremos expresar nuestra preocupación y solicitar su intervención inmediata respecto a las afectaciones que hemos sufrido debido al relleno realizado sobre las paredes de nuestras casas habitacionales, por las remodelaciones realizadas en la Unidad Deportiva Atlihuayan ubicada en carretera Jiutepec - Yautepec de Zaragoza 41, Atlihuayan, Código Postal 62733, Yautepec de Zaragoza, Morelos.

Desde que se inició esta obra, hemos constatado que el relleno ha ocasionado daños significativos a diversas casas del conjunto, que a continuación le señalamos:

- La sobrecarga de cascajo y rocas está ejerciendo una fuerza lateral sobre las paredes de las casas que puede hacerla colapsar o agrietarse, por la presión constante y la lluvia que la debilita.
- El exceso de humedad en el cascajo y rocas del relleno se filtra a través de las paredes causando humedades y daños en las estructuras de las casas. Esto es especialmente peligroso toda vez que en ellas se localizan familias con niños.
- Asimismo, los asentamientos diferenciales hacen que las paredes de las casas se deformen o se incline. Esto causa grietas y daños o aun peor que se colapsen con el riego de que las familias se encuentren adentro.

En resumen, el relleno de cascajo y rocas realizado por la constructora que el H. Ayuntamiento contrató está generando una fuerza lateral significativa sobre las paredes de las casas que ocasionan daños estructurales importantes y un riesgo latente que colapse encontrándose las familias que viven en ellas.

Anexamos fotografías de los rellenos de cascajo y rocas realizado por la constructora, así como fotografías y videos de los daños y perjuicios ya ocasionados a los interiores de los domicilios.

Condominio "VILLAS TLAHUICA", ubicado en el libramiento de la Carretera Federal Cuernavaca-Cuautla Km. 25, Colonia Atlihuayan, C.P. 62733 en el Municipio de Yautepec, Mor.,

Este es la copia que emitimos como colectivo y del cual no hemos recibido respuesta .