



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
DEL ENTE FISCALIZABLE AL COMITÉ DE  
CONTRALORÍA SOCIAL**



*[Handwritten signature]*

EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA , MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS. VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, LOS REPRESENTANTES DEL:

**H. CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL:**

DRA. MARIELA HERNÁNDEZ GARCÍA, C. RAFAEL CALLEJAS OCHOA, PROFR. FERNANDO GIRON SALAS, ING. JOSÉ LUIS BENITEZ PARGA, LIC. JORGE GARCÍA BELLI, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO ÚNICO, REGIDOR SEGUNDO, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA.

**EL COMITE COMUNITARIO:**

CARGO	NOMBRE
PRESIDENTE (A):	C. ANTONIO ÁLVAREZ RAMOS.
PRESIDENTE (A) SUPLENTE:	C. CRISTINA REYES TORRES.
SECRETARIO (A):	C. MARÍA MIRANDA LÓPEZ.
SECRETARIO (A) SUPLENTE:	C. MARCOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
VOCAL:	C. SANTANA RUEDA MIRANDA
VOCAL SUPLENTE:	C. CARMEN GONZÁLEZ GARCÍA.

*AR*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*SRM*

*[Signature]*

*Jorge García Belli*

EN REPRESENTACIÓN DE LOS BENEFICIADOS DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES MENCIONADAS EN EL CUERPO DE LA PRESENTE ACTA.

*[Handwritten signature]*

**CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA:**

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN JUAN DE ULUA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
DEL ENTE FISCALIZABLE AL COMITÉ DE  
CONTRALORÍA SOCIAL



DATOS DE LA OBRA:

No. DE OBRA	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN		
	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
2022300610009			
MONTO DEL CONTRATO		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
\$ 111,439.03		22 DE AGOSTO DEL 2022	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
No. DE CONTRATO:			
LASCHOAPAS/FISMDF/LAD/0009/2022			
AFIANZADORA	NO. DE FIANZA (ANTICIPO)		FECHA
FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	III-559331-RC		19 DE AGOSTO DEL 2022
AFIANZADORA	NO. DE FIANZA (CUMPLIMIENTO)		FECHA
FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	III-559330-RC		19 DE AGOSTO DEL 2022
AFIANZADORA	NO. DE FIANZA (VICIOS OCULTOS)		FECHA
FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, S.A.	III-559857-RC		07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

INVERSIÓN:

INVERSION APROBADA		CONVENIO		INVERSIÓN APLICADA
FISMDF 2022	COMUNIDAD	MODIFICACION	COMUNIDAD	FISMDF 2022
\$ 111,439.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 111,439.03

RELACION :

CONCEPTO	FECHA DE EJECUCION	IMPORTE	IVA 16 %	5 AL MILLAR	MONTO
ANTICIPO:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 28,820.44	\$ 4,611.27		\$ 33,431.71
ESTIMACIÓN 1 (FINIQUITO):	22 DE AGOSTO DEL 2022 AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	\$ 96,068.13	\$ 15,370.90	\$ 480.34	\$ 111,439.03
TOTAL					\$ 111,439.03

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE ASIENTA LO SIGUIENTE:

**NO SE HACE NINGUNA OBSERVACION SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA**

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EN EL LUGAR DE INICIO, A LAS 12:30 HRS DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EJIDO SAN JUAN DE ULUA, MUNICIPIO DE LAS CHOAPAS, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.  
CONTRATO No. LAS CHOAPAS/FISMDF/LAD/0009/2022

Hoja 2 de 4

Jorge García Belli

5 PM - Car Leo Leo



**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN  
DEL ENTE FISCALIZABLE AL COMITÉ DE  
CONTRALORÍA SOCIAL**



**ENTREGA:  
H. CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL**

  
**DRA. MARIELA HERNÁNDEZ GARCÍA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
**C. RAFAEL CALLEJAS OCHOA**  
SINDICO UNICO

  
**PROFR. FERNANDO GIRON SALAS**  
REGIDOR SEGUNDO

  
**ING. JOSÉ LUIS BENÍTEZ PARGA**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

*Jorge García Belli*

**LIC. JORGE GARCÍA BELLI**  
VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

**RECIBEN:  
EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

  
**C. ANTONIO ÁLVAREZ RAMOS.**  
PRESIDENTE

  
**C. CRISTINA REYES TORRES.**  
PRESIDENTE SUPLENTE

  
**C. MARÍA MIRANDA LÓPEZ.**  
SECRETARIA

  
**C. MARCOS MARTÍNEZ MARTÍNEZ.**  
SECRETARIA SUPLENTE

  
**C. SANTANA RUEDA MIRANDA**  
VOCAL

  
**C. CARMEN GONZÁLEZ GARCÍA.**  
VOCAL SUPLENTE






# ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL ENTE FISCALIZABLE AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

## REPORTE FOTOGRAFICO











Jorge García Belli 



## ANEXO 9


## CÉDULA DE CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA

## ETAPA 2. SUPERVISIÓN

Durante la construcción de la obra el Comité de Contraloría Social deberá llenar el apartado siguiente, por cada una de las visitas de inspección realizadas, para su integración al expediente de vigilancia de la obra, y en su caso reportar al Ayuntamiento las irregularidades encontradas, recabando el ACUSE DE RECIBIDO del Titular del Órgano Interno de Control.

Fecha de la visita de supervisión:					
Municipio: Las Choapas, Veracruz		Localidad: Ejido San Juan de Ulua.		No. de obra: 2022300610009.	Avance aproximado %:
Nombre de la obra: Equipamiento de Pozo Profundo en Ejido San Juan de Ulua, Municipio de Las Choapas, Veracruz De Ignacio De La Llave.					
No. de visita 1, 2, 3, etc.: 5		¿Integrantes del Comité que realizaron la visita 1, 2, 3, etc.? 4		La obra durante la visita se encontraba:	<div>Sin avance</div> <div>En construcción</div>
¿Encontró alguna irregularidad o recibió alguna queja de la ciudadanía referente a la obra?		<div>SI</div> <div><u>NO</u></div>		¿A quién se reportó la irregularidad o queja detectada?	
Describa la irregularidad o queja detectada, trabajos defectuosos, materiales de baja calidad, etc.:  No hubo queja				¿Dieron solución a la irregularidad o queja?	
				¿Qué respuesta obtuvo?	
¿La obra se ejecuta de acuerdo con los plazos, montos o metas establecidos por la autoridad municipal?				<div><u>SI</u></div>	NO
¿La obra ha tenido modificaciones respecto a plazos, montos o metas?				<div>SI</div>	<u>NO</u>
¿La Autoridad Municipal informó al Comité las causas de las modificaciones en la obra?				<div><u>SI</u></div>	NO
¿El Comité ha realizado las siguientes actividades?					
Informar a sus vecinos los trabajos realizados.				<div><u>SI</u></div>	NO
Informar de los avances y modificaciones a la obra.				<div><u>SI</u></div>	NO
Involucrar a vecinos en la vigilancia de la obra.				<div><u>SI</u></div>	NO
Integrar un archivo con la documentación que se derive de la supervisión de las obras.				<div><u>SI</u></div>	NO

RRR  
JGA  
Cec Cec Cec  
S P M  
MHA



REPORTE FOTOGRÁFICO DE LA VISITA REALIZADA A LA OBRA



Comentarios al reporte fotográfico:

Nombre y cargo de los integrantes del Comité de Contraloría Social, y en su caso de los ciudadanos que intervinieron.

ARR  
C. Antonio Álvarez Ramos

Presidente (a)

Maria Miranda Lopez  
C. María Miranda López.

Secretario (a)

SRM  
C. Santana Rueda Miranda.

Vocal

Cristina Reyes Torres  
C. Cristina Reyes Torres.

Presidente (a) suplente

Marcos Martinez Martinez  
C. Marcos Martínez Martínez.

Secretario (a) suplente

Carmen Gonzalez Garcia  
C. Carmen González García.

Vocal suplente

Lic. Jorge Eduardo Del Ángel Anastacio

Nombre y firma del Titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento

SELLO

