



Secretaría Técnica
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
Dirección de Autorizaciones e Inspecciones
CIUA: 10CMX00

Oficio número 401.3S.1-2024/0191
Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2024

LIC. ENRIQUE ALBERTO ALVAREZ TOSTADO RIVAS.
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE ASUNTOS JURÍDICOS.
PRESENTE

En atención a su solicitud de transparencia con folio **330018324000922**, a través del cual nos informa que se requiere textualmente lo siguiente:

***Modalidad preferente de entrega:**

Entrega por internet en la PNT

Descripción clara de la solicitud de información:

Ingresos [autorización, asesoría o factibilidad] al INAH Guanajuato en el periodo de enero del año 1980 a diciembre del año de 1999, diferenciando por intervenciones de obra pública y privada, así como señalar si existió en alguno de los casos la participación social en las intervenciones sobre los inmuebles y conjuntos catalogados en el municipio de Guanajuato, localidad de Marfil, que abajo se enlistan: Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de fichas: 0001-0005 Nombre del conjunto: Hacienda de San Gabriel de Barrera Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0006 Nombre del conjunto: Hacienda de En medio Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de fichas: 0007-0009 Nombre del conjunto: Hacienda de Nuestra Señora de los Dolores de Barrera Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0010 Nombre del conjunto: Hacienda San Antonio de Barrera Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0011 Nombre del edificio: Panteón de Marfil Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de fichas: 0012-0014 Nombre del edificio: Parroquia de San José y Señor Santiago Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0015 Nombre del edificio: Templo de San José y la Purísima Concepción Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de fichas: 0016-0020 Nombre del conjunto: Hacienda de San Juan Nepomuceno Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0021 Nombre del conjunto: Presa de los Santos Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0022 Nombre del conjunto: Templo del Señor del Agua Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0023 Nombre del conjunto: Puente Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0024 Nombre del conjunto: Ex Hacienda de Casas Blancas Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0025 Nombre del conjunto: Puente Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0026 Nombre del conjunto: Puente de San Juan Nepomuceno Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de fichas: 0027 Nombre del conjunto: Puente Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0028 Nombre del conjunto: Puente de San Juan Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número



Secretaría Técnica
Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
Dirección de Autorizaciones e Inspecciones
CIUA: 10CMX00

de ficha: 0029 Nombre del conjunto: Ex Hacienda de Guadalupe Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0030 Nombre del conjunto: Ex Hacienda La Trinidad Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0031 Nombre del conjunto: Ex Hacienda Santa Ana Ficha Nacional de Catálogo de Bienes Inmuebles. Número de clave: 11 015 047 Número de ficha: 0032 Nombre del conjunto: Puente”

Al respecto, me permito informarle que de conformidad con los artículos 1º, 2º, y 3º fracción VI, 5º, 42, 43 y 44, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; así como 42, 43 y 44 de su Reglamento y del Manual General de Organización del INAH, este Instituto tiene a través de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, entre otras funciones, las de organizar, dirigir, supervisar y evaluar las acciones pertinentes para la debida protección, conservación, restauración, rehabilitación y recuperación del patrimonio histórico inmueble, en materia de expedición de autorizaciones, suspensiones de obras, así como la realización de visitas de inspección en trabajos que pretendan realizarse en monumentos históricos, en un inmueble colindante con monumento histórico o en aquellos que se ubiquen dentro de los límites de alguna de las Zonas de Monumentos Históricos declaradas por el Ejecutivo Federal.

De conformidad a lo que señala el artículo 5, fracción II de la Ley Orgánica del INAH, corresponde al Centro INAH Guanajuato, aplicar los lineamientos en materia de protección, conservación e intervención del patrimonio histórico inmueble y arqueológico, así como normar y supervisar los proyectos de intervención que se realicen en la entidad.

Lo anterior en virtud de que, no se cuenta con antecedente y/o información relacionada con el ingreso de trámites, respecto a inmuebles históricos catalogados en la localidad de Marfil, Municipio de Guanajuato, Estado de Guanajuato, por lo que, se deberá consultar al Centro INAH Guanajuato.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. GERMÁN ALAMILLA VÁZQUEZ
SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO PARA LA ATENCIÓN
DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.