



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 27 de febrero del 2024.
No. de Oficio: ACM/ DUGIRYPC/ 100.02.20 /2024.
ASUNTO: ACM/UT/591/2024
FOLIO 092074224000252.

LIC. LITZÍN GARCÍA CASTELÁN
JEFA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL DE TRANSPARENCIA
EN LA ALCALDIA CUAJIMALPA DE MORELOS.
PRESENTE.

Derivado de la solicitud recibida el 14 de febrero del 2024, dirigido al titular de la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, respecto al oficio ACM/UT/591/2024, con folio: 092074224000252, texto de solicitud: "Solicito: Copia de los dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civil de sitios e inmuebles emitidos año por año desde 2017 hasta 2023".

Me permito informar a usted, que los Dictámenes técnicos y evaluaciones de riesgo, con un total de hojas de 1819, por lo que con fundamento en el artículo 223 de la Ley de transparencia e información pública y rendición de cuentas en la CDMX, se proporcionan 60 hojas en formato digital. No obstante, le solicito se genere el respectivo recibo de pago, para cubrir los gastos de reproducción de un total de 1759, hojas.

No omito mencionar, que se pone a disposición la información mediante CONSULTA DIRECTA, en las oficinas de la Dirección de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, ubicada en la Av. Veracruz no. 132, Pueblo de San Pedro Cuajimalpa, CDMX, en horario de 09:00 a 15:00 hrs, de lunes a viernes.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

T.E.M. ROBERTO ALMA DELGADILLO.

C.C.P. Lic. Adrián Rubalcava Suarez. -Alcalde en Cuajimalpa de Morelos
RLD/pmc/csb***oficio 100 -24





DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIVIL

Fecha: 01/02/2017

Hora: 11:05

Recibió: Jarete



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

768

Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 30 de Enero del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/031/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGOS.

LIC. AZUCENA MARGARITA HERNÁNDEZ FLORES
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DEL CUAJIMALPA DE MORELOS.
PRESENTE.

En respuesta a su escrito ingresado a estas oficinas de la Dirección de Protección Civil, con fecha 23 de Enero del 2017, en el cual solicita una Evaluación de Riesgo con respecto de los daños ocasionados a una barda, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me estoy permitiendo informarle lo siguiente.

- Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil, al domicilio de Calle de Sn. Antonio #. 178 Col. Zentlapatl para realizar la Evaluación correspondiente a este asunto, siendo atendidos por la peticionaria quien nos permitió el acceso a su domicilio y poder señalar las condiciones en que se encuentra hasta el momento de esta visita sus escaleras y una barda.
- Se observa una barda perimetral y de colindancia constituida de tabicón de hormigón y dos elementos de liga constituidos de armex y poco concreto, esta barda se observa fracturada desde su corona hasta su base a nivel de piso y a desplome y recargada sobre una escalera de paso a la planta alta, los daños ocurridos pudo ser por que su vecino de alado cotas arriba de su predio, no cuenta con muro colindante o de contención, a parte el recargón de tierra que esta empujando y esta experimentando fuerzas de empuje, poniendo en riesgo la integridad física de la peticionaria y de su familia, así como de su patrimonio, a demás todo escurrimiento de aguas dan a la propiedad de la peticionaria esto por la falta de muros colindantes de ambas partes y la topografía del terreno, aparte de que pudiera colapsar parte de la construcción de su vecino por falta de una buena constitución de materiales constructivos, esta a escasos 2.00 mts. aprox. de la barda de la peticionaria, tómese en cuenta para ambas partes lo estipulado en los Art. 141, 146, 169, 175, del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal hoy CDMX. que a la letra dice lo siguiente.

ARTÍCULO 141.- Toda edificación debe separarse de sus linderos con predios vecinos la distancia que señala la Norma correspondiente, la que regirá también las separaciones que deben dejarse en juntas de construcción entre cuerpos distintos de una misma edificación. Los espacios entre edificaciones vecinas y las juntas de construcción deben quedar libres de toda obstrucción. Las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas de construcción se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y en los estructurales.

ARTÍCULO 146.- Toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño, para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la cimentación. Debe contar además con una cimentación que garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al subsuelo.

ARTÍCULO 169.- Toda edificación se soportará por medio de una cimentación que cumpla con los requisitos relativos al diseño y construcción que se establecen en las Normas.

Las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Solo será aceptable cimentar sobre terreno natural firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA FEDERACIÓN
SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA DE JUSTICIA

UNIDAD DOS SIN DE

01/02/17

Catalina / a
Recepción
31/01/17

CDMX
RECEBIDO
01 FEB 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz #132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.gob.mx
Tel: 56242570 ext. 4101, 4102, 52147448



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 30 de Enero del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/031/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGOS.

ARTÍCULO 175.- Los muros de contención exteriores contruidos para dar estabilidad a desniveles del terreno, deben diseñarse de tal forma que no rebasen los siguientes estados límite de falla: volteo, desplazamiento del muro, falla de la cimentación del mismo o del talud que lo soporta, o bien rotura estructural. Además, se revisarán los estados límite de servicio, como asentamiento, giro o deformación excesiva del muro. Los empujes se estimarán tomando en cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de colocación del mismo. Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado que limite el desarrollo de empujes superiores a los de diseño por efectos de presión del agua.

Los empujes debidos a sollicitaciones sísmicas se calcularán de acuerdo con el criterio definido en el Capítulo VI de este Título.

Expuesto lo anterior, le comento que se enviara copia de este asunto a las oficinas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para lo procedente de esta valoración, y a la Dirección de Participación Ciudadana para formalizar una mesa de dialogo pacifica y resultados favorables entre los involucrados en este asunto, le informo que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están presentando, todo ello para que tome las medidas pertinentes, **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C. p. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Mariano Alberto Granados Garza, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
C. José Patricio González Sánchez, Director de Participación Ciudadana.
PRV/Inag/Valoración de muros Calle San Antonio No. 178/Del. Cuajimalpa de Morelos.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Venustiano Carranza # 152 Col. Cuajimalpa Centro
tel: 58342570 ext. 3101, 3102, 58337438



Cuajimalpa
Ciudad de México
Somos Ciudad de México



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 08 de febrero del 2017,

No. de Oficio: DPCySE/ 050 /2017.

ASUNTO: OPINION TECNICA.

LIC. MARIO ALBERTO GRANADOS GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
P R E S E N T E.

109

En atención a su a su oficio No. DGODU/1477/2016, mediante el cual hace referencia al oficio SEDUVI/DGAU/DOU/28670/2016, signado por el Urb. Joaquín Aguilar Esquivel, Director de Operación Urbana y Licencias, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, mediante el cual solicita se emita la opinión técnica fundada y motivada, en ámbito de competencia, de los capítulos relativos a equipamiento, servicios y de las medidas de integración urbana propuestas por el perito en desarrollo urbano, relativos a la solicitud de Dictamen de Estudio de Impacto urbano, para la construcción de un conjunto habitacional con seis torres, para un total de 715 departamentos, para los predios ubicados en carretera México Toluca números 4107 y 4111 colonia lomas de vista hermosa, en esta Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México.

Al respecto y con fundamento en el Artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó un recorrido en el lugar, donde se observó que se encuentra la construcción de Obra en donde nos informaron que se iniciara el proceso para la ampliación y/o modificación del desarrollo habitacional para un total de 715 departamentos, para los predio ubicado en carretera México Toluca números 4107 y 4111, Colonia lomas de Vista Hermosa, en esta Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, cabe señalar, que dada las dimensiones de la obra se requiere que presente el Programa Especial de Obra en Materia de Protección Civil, que derivado de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, Apartado C de los Programas Internos de Protección Civil, en el Artículo 89, el Programa interno de protección Civil, se deberá implementar en : X. Obras de Construcción, remodelación, demolición, y como también en el capítulo VIII de los estudios de Riesgo en el Artículo 202, especifica: Las autoridades competentes previo al otorgamiento de manifestaciones de construcción o Licencia de Construcción especial para conjuntos habitacionales escuelas, estaciones de servicio gaseras, estaciones de carburación, hospitales, instalaciones subterráneas y en general empresas industrias o establecimientos que en términos del reglamento, sean considerados de alto riesgo y derivado de lo anterior emitimos una opinión positiva.

Sin otro particular por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

c.c.p. Lic. Miguel Ángel Salazar.- Jefe Delegación Cuajimalpa de Morelos.
C. José Arturo Ocampo Villalobos.- Subdirección de Construcciones y Uso de Suelo.
L.D. de Manifestaciones, Licencias y Uso de Suelo.
FRV/csl/ oficio 050-17



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813 74 39



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 14 de Febrero del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/062/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO.

PROFA. VERÓNICA SÁNCHEZ MEJÍA
DIRECTORA DEL PLANTEL
ESC. PRIMARIA MANUEL ACUÑA
COL. GRANJAS NAVIDAD
TEL. 58130370
PRESENTE.

Deleg.
Obras
E.R
=

En respuesta al llamado a estas oficinas de Protección Civil, para solicitar el apoyo de personal de esta Dirección, para evaluar los daños de unas losetas levantadas en un salón, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle lo siguiente.

- Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil al sitio indicado, para realizar la Evaluación correspondiente, al momento de la visita, se observa que algunas losetas del salón que ocupa el grupo 6° A, en la planta alta del edificio 2, están despegadas y levantadas, y por lo consiguiente los alumnos al pasar por ese tramo se tropiezan, por lo que se sugiere su reparación por un bienestar físico del alumnado y de la profesora de ese grupo.

Expuesto lo anterior le comento, que se le turnara copia de este asunto a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano para su conocimiento y atención, así mismo le comento que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están suscitando en gran parte de esta demarcación. La Delegación Cuajimalpa de Morelos trabajando para su Comunidad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C.p. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos
Lic. Mariana Alberto Granados García - Director General de Obras y Desarrollo Urbano
FRM/Ingeniero Calle Estrella de Belén / Delegación Cuajimalpa de Morelos



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
Tel. 58142570 ext. 5103, 5102, 58130438



20-2-17
Firma: [Firma]
Recibido: [Firma]
Cadastral



192
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 14 de Febrero del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/062/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO.

PROFA. VERÓNICA SÁNCHEZ MEJÍA
DIRECTORA DEL PLANTEL
ESC. PRIMARIA MANUEL ACUÑA
COL. GRANJAS NAVIDAD
TEL. 58130370
PRESENTE.

En respuesta al llamado a estas oficinas de Protección Civil, para solicitar el apoyo de personal de esta Dirección, para evaluar los daños de unas losetas levantadas en un salón, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle lo siguiente.

- Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil al sitio indicado, para realizar la Evaluación correspondiente, al momento de la visita, se observa que algunas losetas del salón que ocupa el grupo 6° A, en la planta alta del edificio 2, están despegadas y levantadas, y por lo consiguiente los alumnos al pasar por ese tramo se tropiezan, por lo que se sugiere su reparación por un bienestar físico del alumnado y de la profesora de ese grupo.

Expuesto lo anterior le comento, que se le turnara copia de este asunto a la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano para su conocimiento y atención, así mismo le comento que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están suscitando en gran parte de esta demarcación. **La Delegación Cuajimalpa de Morelos trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Mariano Alberto Granados García, Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
FRYMAH Calle Estrella de Belén / Delegación Cuajimalpa de Morelos.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Avenida # 152 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.cfd.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 9321, 9322, 58137435



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Delegación Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 10 de Marzo del 2017.

SECRETARÍA PARTICULAR
DEL JEFE DELEGACIONAL

No. de Oficio: DPCySE/110/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DEL INMUEBLE.

PROFA. MA. DEL CARMEN ROJAS UBANDO
DIRECTORA DEL PLANTEL
JARDIN DE NIÑOS GABINO A. PALMA
COL. SN. PEDRO CHIMALPA
TEL. 58124009
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS.
PRESENTE.

Fecha: 16-03-17
Hora:
Recibido: [Firma]
CDMX

En respuesta a su escrito ingresado a las oficinas de la Dirección de Protección Civil, en el cual solicita una mitigación de riesgo al plantel, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me estoy permitiendo informarle lo siguiente.

Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil, al Plantel ya antes mencionado, siendo atendidos por la peticionaria, quien nos permitió pasar al interior del Plantel y en donde se pudo apreciar al momento de la visita.

1.- Que en uno de los patios la instalación de agua potable quedo casi en medio, por lo que se requiere su corrección para evitar algún incidente con los niños, así mismo la falta de un registro para encausar las aguas pluviales.

2.- Con respecto al patio de la techumbre, las bajadas de agua pluvial descargan en el patio dejando encharcamientos que ponen en riesgo a los niños al salir al recreo o a sus actividades físicas, requieren de un dren encausado a los registros o por medio de unas rejillas captadoras de líquidos fluviales y aguas jabonosas.

3.- Las señalizaciones de Protección Civil deben de ser visibles por cualquier situación que se presente dentro o fuera del plantel.

4.- Le informo que esta abierto el calendario para las capacitaciones al personal docente y pláticas a los padres de familia con el tema "Que hacer en caso de algún incidente o Percance Mayor", estos deberán ser solicitados via oficio a las oficinas de esta Dirección de Protección Civil.

Expuesto todo lo anterior, le informo que se le enviara copia de este asunto a las oficinas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, para lo procedente a esta valoración, le informo que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están presentando en gran parte del territorio de esta Demarcación y por cambios repentinos de clima, **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

S.c. Lic. Miguel Ángel Sandoval Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos
Lic. Mariano Alberto Hernández García, Director General de Obras y Desarrollo Urbano
PR/Inag/Valoración y Evaluación de Riesgos, Cuajimalpa de Morelos.



Recibi Original 27- Octubre - 2017
Abril Gabriela Escameca Mtz Abril

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Venustiano Carranza # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.dgob.mx
TEL: 58142570 ext. 2231, 3002, 58147438



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 24 de Abril del 2017.

Nº. de Oficio: DPCySE/168/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

C. ARTURO BENAL CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES Y USO DE SUELO
DEL CUAJIMALPA DE MORELOS.
PRESENTE.

En atención a su escrito con REF: SCUS/154/2017, ingresado en días pasados en el cual solicita el apoyo para llevar a cabo una opinión de riesgos en el domicilio de la C. Margarita Santiago Castillo, ubicado en Camino a Teopazulco No. 59 de la Col. Sn. Lorenzo Acopilco, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permitiendo informarle lo siguiente.

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN.

• Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil al sitio indicado, observando al momento de la visita unos tallores que no son de consideración ni daños estructurales de la barda de la fachada del inmueble antes citado, por lo que el permiso o autorización para colocar de postes de protección en vía pública es de su competencia, ya que tratándose de riesgos inminentes en zonas vulnerables a deslaves, no amerita la colocación de dichos postes, queda a consideración del área a su digno cargo.

Expuesto lo anterior, le comento que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están presentando en gran parte del territorio de esta Demarcación y por los cambios meteorológicos bruscos y repentinos que se están suscitando en gran parte del territorio de la CDMX. **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C. p. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos
Lic. Mariano Alberto Granados García, Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Protección y Gestión de Riesgos, CDMX Cuajimalpa de Morelos.



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
DEL JEFE DELEGACIONAL

Fecha: 24-05-2017
Hora: 12:00
Recibió: [Firma]



CDMX
Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Venustiano Carrillo 112 Col. Cuajimalpa Centro
www.cdmx.gob.mx
Tel: 56142940 ext. 3381, 3382, 3613 y 3616

5105
02/ mayo/17
Votónica
05:20



Acopileo

CDMX
CIUDAD DE MEXICO

160

DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOSSECRETARÍA PARTICIPAR
DEL SFE DISTRICIONAL

No. de Oficio: DPCySE/218/2017

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

LIC. ELÍAS MELO MARTHA
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS.
PRESENTE.

Fecha: 22-05-17

Hora: 18:15 H

Recibido: [Firma]

CDMX

Cuajimalpa

En respuesta a su escrito con fecha 12 de Mayo del 2017 donde solicita una evaluación de riesgo en el inmueble ubicado en **cerrada tlapaca #.15 provisional**, y que fue turnado a esta Dirección de Protección civil de esta Delegación para ser atendido, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permitiendo informarle lo siguiente.

- Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil al sitio indicado, siendo atendidos por la C. Teresa Ivonne González, y quien nos mostró los daños ocurridos en su inmueble, la cual esta constituida de dos plantas y materiales de resistencia constructiva (tabique rojo, bloc, traves y castillos de concreto reforzado, losas de concreto armado, hasta el momento no denotan humedades).

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN.

1.- Se observa al momento de la visita, un cuerpo constructivo colindante con el inmueble antes mencionado de dos plantas la cual denota en la parte de su fachada un desplome el cual observa la losa de azotea pegada al inmueble del vecino por lo que no se respeto los 0.05 mts. de separación que marca el Reglamento de Construcción para el Distrito Federal hoy CDMX., esto causo una pequeña fractura en el castillo de uno de los ventanales de la fachada, al permitirnos el acceso a su casa la C. Teresa Ivonne González, se pudo apreciar que en la unión de su muro colindante de cocina, se parecia una cuartadura sin poder observar mas, ya que el muro esta cubierto con madera.

2.- Al subir a la azotea de la C- Teresa, se aprecia que su vecino no cuenta con una contra barda de colindancia y al parecer su losa esta pegada al muro de la casa de la señora Teresa, no se sabe si en realidad sea la tapajuntas o la losa de concreto armado que se observa pegada a la barda del inmueble en comento, asimismo se aprecia una escalera de concreto pegada al mismo muro, por lo que la humedad se incrementa en época de lluvias, no omito informarle que la C. Teresa Ivonne González, refiere que su vecino al construir invadio su propiedad con poco mas de 0.35 mts. aprox, el vecino adjunto al predio de la problemática deberá tomar en cuenta lo establecido en los Art. 141, 166, 207, 222 del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal, que a la letra dice lo siguiente.

ARTÍCULO 141.- Toda edificación debe separarse de sus linderos con predios vecinos la distancia que señale la Norma correspondiente, la que regirá también las separaciones que deben dejarse en juntas de construcción entre cuerpos distintos de una misma edificación. Los espacios entre edificaciones vecinas y las juntas de construcción deben quedar libres de toda obstrucción. Las separaciones que deben dejarse en colindancias y juntas de construcción se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y en los estructurales.

Recibido: 22 mayo 2017
[Firma]

CDMX
CIUDAD DE MEXICORECIBIDO
22 MAY 2017
17:30DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS Y DESARROLLO URBANODELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOSDIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Fecha: 22-05-2017

Hora: 18:30

Recibido: [Firma]

CDMX

Cuajimalpa

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL D.F.
FISCALÍA DESCONCENTRADA DE INVESTIGACIÓN EN CUAJIMALPA

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Venustiano Carrillo 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.pgcj.cdmx.gob.mx
TEL. 5614-5754 ext. 3101, 3102, 3103-3104

RECURSOS MATERIALES



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 19 de Mayo del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/218/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

ARTÍCULO 166.- Toda edificación debe separarse de sus linderos con los predios vecinos o entre cuerpos en el mismo predio según se indica en las Normas.

En el caso de una nueva edificación en que las colindancias adyacentes no cumplan con lo estipulado en el párrafo anterior, la nueva edificación debe cumplir con las restricciones de separación entre colindancias como se indica en las Normas.

Los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de todo material, debiendo usar tapajuntas entre ellos.

ARTÍCULO 207.- Antes de iniciarse una construcción debe verificarse el trazo del alineamiento del predio con base en la constancia de alineamiento y número oficial, y las medidas de la poligonal del perímetro, así como la situación del predio en relación con los colindantes, la cual debe coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad, en su caso. Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refinándolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, debe dejarse constancia de las diferencias mediante anotaciones en bitácora o elaborando planos del proyecto ajustado. El Director Responsable de Obra debe hacer constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de la construcción, ni la separación exigida entre edificaciones adyacentes a que se refiere el artículo 166 de este Reglamento. En caso necesario deben hacerse las modificaciones pertinentes al proyecto arquitectónico y al estructural.

ARTÍCULO 222.- Cuando la Administración tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación presente algún peligro para las personas o los bienes, previo dictamen técnico de autoridad competente, requerirá a su propietario o poseedor con la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias, de conformidad con la Ley.

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá también la parte que resulte afectada por la continuidad estructural.

Expuesto todo lo anterior, y en espera de buenos resultados, le comento que se le enviara copia de este asunto a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para su conocimiento y atención, y a la Dirección de Participación Ciudadana para formalizar una mesa de trabajo con los particulares para deslindar responsabilidades y se reparen los posibles daños ocasionados, le informo a demás que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están presentando en gran parte del territorio de esta Demarcación y por los cambios meteorológicos bruscos y repentinos que se están suscitando en gran parte del territorio de la CDMX., **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C. p. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Mariano Alberto Granados Gortá - Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Dr. José Patricio González Sánchez - Director de Participación Ciudadana
PRM/Delegación de Riesgos (Calle Sr. Miguel en Col. Xalpa, Del. Cuajimalpa de Morelos)

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Venustiano Carranza 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cdmx.gob.mx
TEL: 56142570 ext. 3101, 3102, 58137436



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE



Delegación Cuajimalpa de Morelos
SECRETARÍA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
Fecha: 6-06-2017
Hora: 19:00
Recibido: [Firma]

LIC. EMIGDIO ROA MÁRQUEZ
SUBPROCURADOR
PRESENTE.

Delegación Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 30 de Mayo del 2017.
No. de Oficio: DPCySE/239/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

En respuesta a su escrito ingresado a esta Dirección de Protección Civil en días pasados, en el cual solicita información con respecto a los trabajos de excavación e instalación de drenaje que se ejecutan en Prolg. de Constitución #. 58 Col. Chimalpa, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permitiendo informarle lo siguiente.

• Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil al sitio indicado, observando la construcción de un muro perimetral y de deslinde para evitar el riesgo de que el talud que se encuentra en el sitio deslice y cause estragos en la vivienda del No. 58, asimismo dicho muro fue edificado dejando 1.00 mts. aprox. entre la colindancia de su vecino, esto con la finalidad de poder poner una tubería de drenaje que beneficiaría a mas de 10 familias que aun contaban con fosas sépticas, el cual hasta el momento de la visita no emite un **RIESGO** que ponga en peligro la integridad física de los habitantes de ese predio así como su salud, por lo que esta unidad de protección civil desconoce si existe un permiso especial para dicha obra, así como algún documento que avale la seguridad de la edificación del muro y se apegue a lo estipulado en los Art. 62 fracc. V, 166, y 222, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal hoy CDMX. y que a la letra dice lo siguiente

ARTÍCULO 62.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, para efectuar las siguientes obras;

V.- Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la Delegación, dentro de un plazo Máximo de cinco días hábiles contados a partir del inicio de las obras

ARTÍCULO 166.- Toda edificación debe separarse de sus linderos con los predios vecinos o entre cuerpos en el mismo predio según se indica en las Normas.

En el caso de una nueva edificación en que las colindancias adyacentes no cumplan con lo estipulado en el párrafo anterior, la nueva edificación debe cumplir con las restricciones de separación entre colindancias como se indica en las Normas.

Los espacios entre edificaciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de todo material, debiendo usar tapajuntas entre ellos

004430
PROCURADURÍA AMBIENTAL
Y DEL ORDENAMIENTO
PACT
07 JUN 2017
[Firma]

1331 CDMX
RECIBIDO
06 JUN 2017
18:18
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.cdmx
TEL: 56142570 ext. 3101, 3102, 56137438



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 30 de Mayo del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/239/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

ARTÍCULO 222. - Cuando la Administración tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación presente algún peligro para las personas o los bienes, previo dictamen técnico de autoridad competente, requerirá a su propietario o poseedor con la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias, de conformidad con la Ley.

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá también la parte que resulte afectada por la continuidad estructural.

Expuesto todo lo anterior, y en espera de buenos resultados, le comento que se le enviara copia de este asunto a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para su conocimiento y nos informe si existe algún documento que ampare dicha obra en comento, le informo que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están presentando en gran parte del territorio de esta Demarcación y por los cambios meteorológicos repentinos que se están suscitando en gran parte del territorio de la CDMX., **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C.o.p. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos
Lic. Mariano Alberto Guzmán García - Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Protección y Mitigación de Riesgos 2. /Del. Cuajimalpa de Morelos

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.gob.mx
TEL: 56142570 ext. 3101, 3102, 56137436

295

ACUSE
2.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 04 de Septiembre del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/409/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

DRA. ALMA GRISELDA GÓMEZ MONDRAGÓN
RESPONSABLE DEL CENTRO DE SALUD
T-1 JARDINES DE LA PALMA
COL. HUIZACHITO
TEL. 5519348819
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
PRESENTE.

002353
RECIBIDO
12 SEP 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS Y DESARROLLO URBANO

En atención a su llamado a estas oficinas de la Dirección de Protección Civil para solicitar una Evaluación de Riesgo en la Clínica de Huizachito, por la humedad que tiene en sus paredes y que filtra de igual modo por la losa, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle lo siguiente:

- Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil al sitio indicado, siendo atendidos por la peticionaria, y observando al momento de la visita filtración de agua pluvial, por el muro que da al área del jardín y que escurre agua pluvial por la unión de las ventanas, así mismo el escurrimiento de la losa por filtración pegada a muros y en si varias goteras que conservan en mal estado las lámparas las cuales podrían ocasionar un corto circuito y que pone resbaloso el piso al igual el mal olor a humedad y sobre todo la mala imagen que el inmueble representa para la comunidad y el estado que guarda hasta el momento de la visita la sala de partos, asimismo se observo parte del aplanado de losa desprendido, todo esto es deprimente por las malas condiciones en que se tiene que atender a las señoras embarazadas y podrían tropezar con las cubetas y trastes que se colocan en las goteras.

Hasta el momento de la visita las condiciones que guarda el inmueble es deprimente por las condiciones en que se esta atendiendo a las personas, no obstante el peligro es mayor de continuar los malos olores y no se resuelva a tiempo la problemática.

- Se requiere de una buena permeabilización.
- Sellado adecuado de la unión de ventanas.
- Cambio de lámparas.
- Buena iluminación.
- Líneas antiderrapantes.
- Pintura.

12-09-2017
17:55
Prob.

Recibí original

Alma Griselda Gomez Mondragon
06/10/17

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
Tel: 5519348819 ext. 3101, 3102, 55137435

294



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 04 de Septiembre del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/409/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

Expuesto lo anterior, le informo que se le enviara copia de este asunto a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para su conocimiento y atención por todo lo antes mencionado, además le comento que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes lluvias que se están presentando en gran parte del territorio de esta Demarcación y parte de la CDMX. **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C.p. Lic. María Angel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos
Lic. Roberto Alberto Granados García - Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Lic. María Viera Aguirre - Directora de la Jurisdicción Sanitaria en la Delegación Cuajimalpa de Morelos
FRY/Unidad de Riesgo N. /Del. Cuajimalpa de Morelos

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142670 ext. 3101, 3102, 58137438



Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 06 de Diciembre del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/679/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO.

**C. PROPIETARIO, DUEÑO, REPRESENTANTE LEGAL DEL PREDIO
DONDE SE ESTA LLEVANDO A CABO LA EXCAVACIÓN
DE AV. MONTE DE LAS CRUCES S/N CASI ESQ. CON 2DA. CDA.
DE MONTE DE LAS CRUCES
COL. MINA VIEJA
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
PRESENTE.**

En respuesta a su demanda ciudadana ingresado a esta Delegación, donde solicita una opinión de riesgo en la zona, donde se está llevando a cabo una excavación que pone en riesgo a algunas familias y su patrimonio, personal de esta área se dio a la tarea de atender su petición para la evaluar de los daños, le informo que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle a Usted lo siguiente.

- Se presento personal de esta Dirección de Protección Civil a la colonia de Mina Vieja, percatándonos que de acuerdo a la foto enviada en su escrito, pertenece al domicilio de Av. Monte de las Cruces s/n casi esq. con 2da. Cda. de Monte de las Cruces, donde al ascender por una escalera una persona femenina de edad aprox. de 60 años, quien nos indico que ese paso de servidumbre era propiedad privada y tendríamos que pedir permiso para acceder al predio, por lo que solo pudimos percatarnos de lo observado por el lado de la Av. Principal Monte de las Cruces, y lo que se observa al momento de la visita es una excavación en el lomo de un talud que al parecer esta bastante húmedo y pudiera desgajarse gran parte del mismo y provocar una desgracia vehicular, por otro lado podrían quedar dañadas las viviendas que se encuentran cotas arriba de esta excavación que se esta llevando a cabo sin ningún elemento preventivo por desprendimientos o apuntalamientos adecuados, esto poner en riesgo la integridad física de las familias que la habitan así como su patrimonio, a demás se desconoce si cuentan con un permiso para la excavación u obra alguna que se pretenda realizar en ese sitio, por otro lado la afectación a los individuos forestales que ya se retiraron y los que se observan en las graficas y física mente, tendrá que apegarse a las recomendaciones y lo estipulado en los Art. 72 Fracc. I y II, 74, 146, 169, 175, 207, 222, 231 fracc. I y III del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal hoy CDMX, y que a la letra dice lo siguiente.

ARTÍCULO 72.- Cuando la obra se haya ejecutado sin registro de manifestación de construcción o licencia de construcción especial, y se demuestre que cumple con este Reglamento y los demás ordenamientos legales respectivos, así como con las disposiciones del Programa, la Delegación concederá el registro de obra ejecutada al propietario o poseedor, siempre y cuando se sujete al siguiente procedimiento:

- Presentar solicitud de registro de obra ejecutada, con la responsiva de un Director Responsable de Obra y de los Corresponsables, en su caso, y
- Acompañar a la solicitud los documentos siguientes: constancia de alineamiento y número oficial vigente, certificado de la instalación de toma de agua y de la conexión del albañil, planos arquitectónicos y estructurales de la obra ejecutada y los demás documentos que este Reglamento y otras disposiciones exijan para el registro de manifestación de construcción o para la expedición de licencia de construcción especial, con la responsiva de un Director Responsable de Obra, y de los Corresponsables, en su caso, y

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Venustiano Carrillo # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL. 061-42670 ext. 3101, 3102, 3103/408



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 06 de Diciembre del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/679/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO.

Recibida la documentación, la Delegación procederá a su revisión y practicará una visita a la obra de que se trate, para constatar que cumple con los requisitos legales aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de registro de obra ejecutada. La Delegación autorizará su registro, previo pago de los derechos y las sanciones que establecen, respectivamente, en el Código Financiero del Distrito Federal y este Reglamento.

ARTÍCULO 74.- Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, eficiencia energética, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural, integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones en el Distrito Federal, los proyectos arquitectónicos correspondientes debe cumplir con los requerimientos establecidos en este Título para cada tipo de edificación, en las Normas y demás disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 146.- Toda edificación debe contar con un sistema estructural que permita el flujo adecuado de las fuerzas que generan las distintas acciones de diseño, para que dichas fuerzas puedan ser transmitidas de manera continua y eficiente hasta la cimentación. Debe contar además con una cimentación que garantice la correcta transmisión de dichas fuerzas al subsuelo.

ARTÍCULO 169.- Toda edificación se soportará por medio de una cimentación que cumpla con los requisitos relativos al diseño y construcción que se establecen en las Normas.

Las edificaciones no podrán en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Sólo

será aceptable cimentar sobre terreno natural firme o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido adecuadamente compactados.

ARTÍCULO 175.- Los muros de contención exteriores contruidos para dar estabilidad a desniveles del terreno, deben diseñarse de tal forma que no rebasen los siguientes estados límite de falla: volteo, desplazamiento del muro, falla de la cimentación del mismo o del talud que lo soporta, o bien rotura estructural. Además, se revisarán los estados límite de servicio, como asentamiento, giro o deformación excesiva del muro. Los empujes se estimarán tomando en cuenta la flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de colocación del mismo. Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuado que limite el desarrollo de empujes superiores a los de diseño por efectos de presión del agua.

Los empujes debidos a sollicitaciones sísmicas se calcularán de acuerdo con el criterio definido en el Capítulo VI de este Título.

ARTÍCULO 207.- Antes de iniciarse una construcción debe verificarse el trazo del alineamiento del predio con base en la constancia de alineamiento y número oficial, y las medidas de la poligonal del perímetro, así como la situación del predio en relación con los colindantes, la cual debe coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad, en su caso. Se trazarán después los ejes principales del proyecto, refinándolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, debe dejarse constancia de las diferencias mediante anotaciones en bitácora o elaborando planos del proyecto ajustado. El Director Responsable de Obra debe hacer constar que las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de la construcción, ni la separación exigida entre edificaciones adyacentes a que se refiere el artículo 166 de este Reglamento. En caso necesario deben hacerse las modificaciones pertinentes al proyecto arquitectónico y al estructural.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 120 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 58137438



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 06 de Diciembre del 2017.

No. de Oficio: DPCySE/679/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO.

ARTÍCULO 222.- Cuando la Administración tenga conocimiento de que una edificación, estructura o instalación presente algún peligro para las personas o los bienes, previo dictamen técnico de autoridad competente, requerirá a su propietario o poseedor con la urgencia que el caso amerite, para que realice las reparaciones, obras o demoliciones necesarias, de conformidad con la Ley.

Cuando la demolición tenga que hacerse en forma parcial, ésta comprenderá también la parte que resulte afectada por la continuidad estructural.

ARTÍCULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del diseño autorizado en las instalaciones y observar, las siguientes disposiciones:

- I. Los acabados en las fachadas deben mantenerse en buen estado de conservación, aspecto e higiene;
- III. Los predios no edificados deben estar libres de escombros, basura y drenados adecuadamente;

Conforme a la Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal hoy cdmx., Se estipulan los siguientes artículos por el resguardo de la integridad física de sus habitantes, sus bienes y el entorno.

Artículo 147.- Cuando las autoridades adviertan, previo dictamen, que alguna propiedad privada representa un riesgo en materia de protección civil, requerirán al propietario, administrador o poseedor del bien que cause el riesgo que realice las obras de mitigación que resulten necesarias. Dicho requerimiento deberá realizarse en los términos establecidos por el procedimiento que para tal efecto deberá contemplarse en el reglamento de la presente ley, por lo que la demarcación correspondiente deberá atender este caso, debido a que son los primeros respondientes en la materia, de acuerdo a la presente ley.

Artículo 148.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo.

Artículo 149.- Una vez concluidas las obras de mitigación en materia de protección civil, el propietario, administrador, o poseedor dará aviso de terminación a la autoridad que ordenar los trabajos, la que revisará la ejecución de los mismos, pudiendo, en su caso, Ordenar su modificación o corrección.



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX. a 06 de Diciembre del 2017.


No. de Oficio: DPCySE/679/2017.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO.

Expuesto lo anterior, le informo que se le enviara copia de este asunto a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano a la Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales y Áreas Protegidas así como a la Dirección de Jurídico y Gobierno para su conocimiento y atención por todo lo antes mencionado, además le comento que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por las fuertes ráfagas de viento que se están presentando en gran parte del territorio de esta Demarcación y parte de la CDMX. Así como de las inclemencias de los **Riesgos Geológicos** que se están originando en gran parte del territorio Nacional, dejando en situaciones delicadas varias estructuras de viviendas y edificios que ponen en riesgo la integridad física de los habitantes, sus bienes y el entorno, **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Hugo Méndez Gómez Director General Jurídico y de Gobierno
Lic. Mariano Alberto Granados García, Director General de Obras y Desarrollo Urbano
Lic. José Antonio Jiménez García, Director Ejecutivo de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.
FRV/mag/migación de Riesgos // Del. Cuajimalpa de Morelos

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 56142570 ext. 3101, 3102, 56137438



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 29 de Enero del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/054 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. JARDIN DE NIÑOS COYOLXAUHQI
CIRCUITO ESCOLAR S/N
COL. LA PILA
P R E S E N T E .

Derivado de la emergencia suscitada el día de hoy a las 8:30, reportada por la C. Profa. Patricia Herrera Acosta, encargada del plantel escolar, informando a la base de esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, con respecto a la petición de la revisión del plantel por la caída de individuo forestal, al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de la caída de un individuo forestal de la especie Cedro, el cual se desprende de su base, con un diámetro 1.20 mts en base con una altura de 12.00 mts, donde tiene una proyección sobre la loza de un edificación utilizada para baño de 3.00 mts por 3.00 mts, la cual está resuelta a base de muros de tabique con elementos estructurales verticales y horizontales, así como una losa maciza en concreto armado dañando solo una esquina de la losa, además desprende la tubería de alimentación y distribución en tubería de cobre de 1/2" de diámetro, así como también tubería de 3/4" de diámetro, como también afectando un gabinete de lámpara de iluminación, así como la tubería conduit de 2" de diámetro, además de caer sobre una protección resuelta a base de perfiles metálicos cuadrado estructural de 1", así como también una cubierta tipo pórtico de acceso a la escuela resulta a base de PTR de 4" por 2", además de travesaños de cuadrado estructural de 2" por 1", con una cubierta de lámina pintor, con un tamaño de 10.00 metros lineales por 2.00 mts de ancho, junto a la proyección del individuo forestal, genero el daño del portón principal de acceso a la escuela en mención, el cual está resuelto a base de perfiles metálicos de 6.00 mts por 2.20 mts de alto, así dentro de la caída del follaje cayendo daña una cubierta soportada en cuadrado estructural de 2" por 1" con cubierta de lámina pintor

Recabi Oficio Original
Laura Stephanie Garcia Roldan
7-02-18
7:18 P.M.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



donde se encuentra un pizarrón, junto a una malla ciclónica perimetral dañada de 9.00 metros lineales por 2.20 mts de altura.

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 29 de Enero del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/054 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se determina que por el estado actual de las estructuras dañadas que se encuentran sueltas, el material del desecho vegetal que se encuentra y por los daños en la instalación eléctrica y de la instalación hidráulica, se consideran de Alto Riesgo, por lo que se recomienda en primera instancia tomar las medidas para el retiro de materiales inestables, además que se requiere del apoyo de personal de Mantenimiento de Escuelas de esta Delegación Política para realizar la mitigación de riesgo, es importante destacar que se requiere la suspensión de las clases en el Jardín de Niños, para permitir el retiro del material en riesgo, y se pueda realizar la programación de los trabajos que se requiere para permitir el libre acceso a los alumnos y personal docente de la escuela en mención.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRW/RBA/csb***oficio 054 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

370

Acceso

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 06 de Febrero del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/065 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. ROSA KATHIA PATIÑO GOMEZ
JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL
RESCATE ECOLOGICO.
PRESENTE.

En atención a su oficio número UDRE/008/2018, ingresado a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, mediante la cual solicita, la evaluación de un individuo forestal que se encuentran en el interior del predio, ubicado en la Avenida: Arteaga y Salazar número 778, en la colonia El Contadero, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó una vista a la ubicación señalada observando, un individuo forestal de la especie Encino de 3.00 mt, de diámetro en base y con una altura de 12.00 mts, el cual se encuentra muerto en pie, por lo que al Momento de la Evaluación Técnica Ocular, se requiere el retiro urgente ya que se observa en Alto Riesgo.

Además, nos informó la reportante de un individuo forestal de la especie Eucalipto de 2.00 mts, en base y una altura de 10.00 mts, de alto, donde se requiere la revisión del biólogo para determinar los trabajos de mantenimiento del mismo para realizarle una poda, este se encuentra al exterior de la vivienda, en la vía pública.

Derivado de la evaluación realizada por personal adscrito a esta área administrativa, se recomienda se informe del procedimiento para el retiro del individuo forestal, tomando en consideración lo estipulado en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen corte de raíces, poda, derribo, trasplante y reforestación de árboles en el Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
C. Margarita Hernández Hernández, calle Ahuilizapan número 27, colonia La Pita. (VECINA)
FRV/RBA/csb***oficio 065-18

Recibio
Daniela R.
7:31
6/feb/18



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIA. JFE DELEGACIONAL

Fecha: *6-02-2018*
Hora: *19:00*
Firma: *[Firma]*

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



171

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 08 de Febrero del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 115 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

**JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINOSUAREZ
CALLE: LUIS CASTILLO LEDON SIN NUMERO
COL. CUAJIMALPA.
P R E S E N T E.**

En atención a una demanda ciudadana, solicitada por la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Jardín de Niños José María Pino Suárez, en mención, derivado de los daños generados por la situación del sismo del 19 de Septiembre del año 2017, por lo que solicitamos su apoyo para la revisión al plantel educativo, al respecto y con fundamento en los Artículos 19, 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se realizó un recorrido al interior del Jardín de Niños, el cual es un inmueble que se tiene para uso educativo, cual está formado de un cuerpo principal, una conserjería, un patio común y una zona de juegos, con una zona jardinada, mismo que está elaborado en dos plantas arquitectónicas en el cuerpo principal, que alberga las oficinas administrativas y las aulas, esta construcción tiene vida de 40 años, el cual cuenta con un procedimiento constructivo, el cual está resuelto a base de muros de carga en tabique estructural, columnas en concreto armado, así como tabes, del mismo material, con una losa aligerada a base de vigas doble T, prefabricadas y pres forzadas, como entre piso y losa de azotea.

Al momento del recorrido no se observaron alguna anomalía o daños, solo por el movimiento estructural derivado del sismo y derivado de re revisión Técnica Ocular, se determina que se presenta un desligamiento en los elementos estructurales, sobre todo en la doble T, en pisos de entre piso y planta de azotea, además el cuerpo principal presenta en un muro aparente un desligamiento del muro aparente por empuje de estructura, es importante destacar que se realizaron unas calas para determinar el espesor de las fisuras en recubrimiento, ya que presento fisuras en aplanados, además que dentro del inmueble se detectó un muro perimetral de colindancia, el cual está resuelto a base de muros en tabique rojo, con elementos estructurales horizontales y verticales (castillos, cadena de desplante y trabe), en concreto armado, es posible ver la condición de la cimentación a base de piedra negra, este muro se encuentra en el momento de la visita con un desplome de 1.5 centímetros, hacia la parte del predio colindante la cual tiene una longitud 50.00 mts, de largo por una altura de 2.40 mts aproximadamente, en esta sección es donde se encuentra en Alto Riesgo.



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
DEL JEFE DELEGACIONAL

Fecha: 21-02-18
Hora: 12:05
Firmado: [Firma]

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

170

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 08 de Febrero del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 115 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

Por lo que además se relacionan algunos puntos:

Demolición de las letras resueltas en concreto armado que se encuentran en la zona de entrada principal del costado norte empotradas en la piedra negra, además de las letras que se encuentran dentro de la parte superior derecha del muro aparente del edificio principal.

Reparación y junteo de los desligamientos de las juntas constructivas de las vigas prefabricada doble T, en pórtico de la entrada y en la zona interior de las aulas.

Retiro de aplanados sueltos en la zona de dirección muro de la fachada principal, así como en la zona de la planta baja salón intermedio.

Demolición del muro aparente de la fachada principal.

Reparación y/o sustitución de las bajadas pluviales.

Revisión de la red sanitaria de los baños del primer nivel.

Retiro de un individuo forestal que se encuentra dentro de la zona del muro perimetral desplomado, posible empuje del cepellón y raíces que estén aportando el desplome del mismo.

Reparación de del impermeabilizante en la zona de azotea.

No omito señalar que se requiere tomar en cuenta las medidas mínimas en materia de protección civil, así como la revisión de su Programa de Seguridad Escolar.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

**ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA**

C.C.P. / Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez - Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRW/RBA/csb***oficio 115 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro.
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



101

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 26 de Febrero del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/136 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

LIC. GUADALUPE GOMEZ LOPEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA
P R E S E N T E.

En atención a un oficio ingresado a la oficialía de partes con número 607, turnado a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias con número de folio 105, mediante la cual solicitan presencia de personal de protección civil para valoración de un espacio que da a una barranca y que se utilizan jóvenes para delinquir, donde reporta la C. Lic. Guadalupe Gómez López, Directora General de Participación Ciudadana, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, con Domicilio en la calle: Cecilio Robelo sin número, en la Colonia: Aeronáutica Militar, en la Delegación Venustiano Carranza, al respecto y con fundamento en los artículos **21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal**, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó una vista a la ubicación Calle Loma de la Palma a la Altura de la barranca en la Colonia **Vistahermosa**, en la Delegación Cuajimalpa de Morelos, observando, que la colindancias, entre la zona de un conjunto habitacional que colinda con esta zona, parte de la colonia que se encuentra dentro del corte de la barranca denominada **la Cañadita**, que derivado de los asentamientos irregulares derivado de las características topográficas en esta zona tienen un grado de vulnerabilidad ante fenómenos naturales y procesos sociales, en medida de protección civil, a falta una política con la actualización del programa de desarrollo urbano, además que derivado también del crecimiento poblacional de la zona, se van modificando más las laderas, mismas que en esas son las partes que se aprovechan las personas, utilizan para poder reunirse en esos lugares, por lo anterior y en un ámbito de prevención del delito nos pueda apoyar para generar una reunión con el comité vecinal de la colonia Vistahermosa, generar las mesas de trabajo en el ámbito de su competencia.

Se anexa una copia del oficio para sus generales de la reportante.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. Pedro A. Vite Noroal - Secretario Particular del Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos. Folio 607
FRR/RBA/csb***oficio 136-18

DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
DEL JEFE DELEGACIONAL

Fecha: 26-02-2018
Hora: 17:34
Recibido: [Firma]

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



189

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 01 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 156 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

PROF. IGNACIO OJENDIZ RAMIREZ
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA
KALPILLI.
P R E S E N T E.

E.R.

En atención a una demanda ciudadana, ingresada a esta Dirección de Protección Civil y Servicio de Emergencia, la cual solicita la revisión de la Escuela Primaria Kalpilli, la cual está ubicada en la calle Guillermo Prieto sin número, en la Colonia Cuajimalpa, por lo que solicitamos su apoyo para la revisión al plantel educativo, al respecto y con fundamento en los Artículos 19, 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de una construcción que está diseñada en tres plantas arquitectónicas, además resuelta a base de muros de carga en tabique rojo, así como elementos estructurales castillos, columnas y lozas macizas en concreto armado, con una antigüedad de más de 50 años.

Al momento del recorrido se observa un falta de mantenimiento en la zona de tinacos, impermeabilización en zona del salón del 2-C, en la biblioteca limpieza de cubierta de lámina multipanel y en zona de cuerpo principal de salones impermeabilización, derivado de re revisión Técnica Ocular no se observa alguna anomalía que genere una condición de riesgo. Por lo que se canalizará al área de Mantenimiento de Escuelas para que se programe las reparaciones necesarias.

No omito señalar que se requiere tomar en cuenta las medidas mínimas en materia de Protección Civil, así como la revisión de su Programa de Seguridad Escolar.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
C. Dirección de Obras Públicas.
PRVIRBA/CSB***oficio 156 -18



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



376

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 06 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/157 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

LIC. RODRIGO GONZALEZ MAGAÑA
J.U.D. DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.
PRESENTE.

D.G. Des.
SOC.

En atención a su a su oficio numero U.D.C./ 094/ 2018, ingresado a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias con número de folio 140, mediante la cual solicita, la C. Paula Pasohondo Cañada, administradora del Centro de Desarrollo Comunitario El Ébano, ubicado en la calle de Cerrada de Retama esquina 10 de Abril, en la Colonia El Ébano, para la evaluación de una instalación de gas, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos **21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal**, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se presentó el personal a la ubicación señalada, el cual fue atendido por la C. Raquel Rubio, del taller de juegos infantiles, comentando que ya se habia presentado personal del área de mantenimiento de obras, el día 23 de febrero del presente año, fue detectada una fuga de gas en conexión de la lleve de paso, por lo cual personal de mantenimiento de la delegación realizó ya la reparación.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
DEL JEFE DELEGACIONAL

Fecha: 12-03-18
Hora: 11:00
Recibido: [Firma]

CDMX



C.C.P. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez - Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRV/RBA/csb***oficio 157-18

DE MORELOS
JUD. DE GENDS

MAS

NOMBRE: [Firma]
FECHA: 12-03-18
HORA: 12:21
FIRMA: [Firma]

CDMX

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 06 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 169 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. VICTOR R. RODRIGUEZ GONZALEZ
JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO
DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA CDMX.
PLANTEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.
P R E S E N T E.

Derivado de su demanda ciudadana ingresada a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, con número de folio 144, con respecto a daños derivado del sismo presentados en el mes de Febrero, el inmueble citado, ubicado en la Lateral de la Carretera México-Toluca kilómetro 19+800, sin número Colonia el Molinito, al respecto y con fundamento en los Artículos 19, 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de un inmueble exprofeso para la educación, el cual consta de dos cuerpos constructivos de tres niveles, dos cuerpos de dos niveles y un auditorio, el cual esta resuelto a base de marcos rígidos en estructura metálica, así como losa cero.

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se determina que por el estado actual del muro de la construcción existente, se consideran de Bajo Riesgo, por lo que se recomienda en primera instancia tomar y continuar las medidas de mantenimiento preventivo del inmueble.

No omito mencionar que los propietarios y/o poseedores de las edificaciones tienen la obligación tanto de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, como de ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños a la población, sus bienes o entorno, ello de conformidad con el Artículo 231, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra señala:

ARTÍCULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del diseño autorizado en las instalaciones.

Aunado a lo anterior Deberá de dar cumplimiento el propietario y/o representante legal del predio con el Artículo 147, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que a la letra señalan:

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 06 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 169 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

ARTICULO 147.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo.

Es importante destacar que se generó una ficha postsísmica, que se entregó al personal del colegio, el día de la visita por personal de esta Dirección.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

**ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA**

C.C.P. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRVRL/Disb***oficio 169 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa
MEXICO



CDMX
CIUDAD DE MEXICO

321

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 12 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 202 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. PROFA. GABRIELA GARCIA DE LA FUENTE.
DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 289.
"ANTONIO CARILLO FLORES".
P R E S E N T E.

En atención a una demanda ciudadana, ingresada a la oficina de oficialía de partes con número de folio 684, mediante el cual es turnada por la Secretaría Particular Delegacional, con No. de folio 684, permutada a esta Dirección de Protección Civil y Servicio de Emergencia con número de folio 125, la cual solicita la revisión de la Escuela Secundaria número 289, la cual está ubicada en la Calzada al Tecnológico sin número, en la Colonia San Pablo Chimalpa, por lo que solicitamos su apoyo para la revisión al plantel educativo, al respecto y con fundamento en los Artículos 19, 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de una construcción que está diseñada en dos plantas arquitectónicas, además resuelta a base de muros de carga en tabique rojo, así como elementos estructurales castillos, columnas y lozas macizas en concreto armado, con una antigüedad de más de 20 años.

Al momento del recorrido se observa unas fisuras en las traveses y el ludo bajo de la losa de entrepiso, del laboratorio de cómputo y artes, es importante informar que se requiere que realice un acercamiento con la dirección escolar de su zona para solicitar el dictamen y estudio de los elementos estructurales del inmueble en mención, además solicitar el dictamen de la barda perimetral posterior de la zona de patio, derivado de la revisión Técnica Ocular no se observa alguna anomalía que genere una condición de riesgo. Por lo que se canalizara al área de Mantenimiento de Escuelas para que se programe una visita y determinar las reparaciones necesarias.

No omito señalar que se requiere tomar en cuenta las medidas mínimas en materia de Protección Civil, así como la revisión de su Programa de Seguridad Escolar.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. - Jefatura Delegacional (at'n al folio 684)

Lic. Mariano Alberto Granados García.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

FRV/RBA/csb***oficio 202 -18



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
DELEGACIONAL

Fecha: 15-03-18

Tramite: 17-2018

Recibido: 17-03-18

CDMX

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813

15 MAR 2018
17:40



291

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 12 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 202 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. PROFA. GABRIELA GARCIA DE LA FUENTE.
DIRECTORA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO 289.
"ANTONIO CARILLO FLORES".
P R E S E N T E.

En atención a una demanda ciudadana, ingresada a la oficina de oficialía de partes con número de folio 684, mediante el cual es turnada por la Secretaría Particular Delegacional, con No. de folio 684, permutada a esta Dirección de Protección Civil y Servicio de Emergencia con número de folio 125, la cual solicita la revisión de la Escuela Secundaria número 289, la cual está ubicada en la Calzada al Tecnológico sin número, en la Colonia San Pablo Chimalpa, por lo que solicitamos su apoyo para la revisión al plantel educativo, al respecto y con fundamento en los Artículos 19, 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de una construcción que está diseñada en dos plantas arquitectónicas, además resuelta a base de muros de carga en tabique rojo, así como elementos estructurales castillos, columnas y lozas macizas en concreto armado, con una antigüedad de más de 20 años.

Al momento del recorrido se observa unas fisuras en las trabes y el lujcho bajo de la loza de entepiso, del laboratorio de cómputo y artes, es importante informar que se requiere que realice un acercamiento con la dirección escolar de su zona para solicitar el dictamen y estudio de los elementos estructurales del inmueble en mención, además solicitar el dictamen de la barda perimetral posterior de la zona de patio, derivado de la revisión Técnica Ocular no se observa alguna anomalía que genere una condición de riesgo. Por lo que se canalizara al área de Mantenimiento de Escuelas para que se programe una visita y determinar las reparaciones necesarias.

No omito señalar que se requiere tomar en cuenta las medidas mínimas en materia de Protección Civil, así como la revisión de su Programa de Seguridad Escolar.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. - Jefatura Delegacional (at'n al folio 684)

Lic. Mariano Alberto Granados García.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.

FRWRBA/csb***oficio 202 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813

PROFA. GABRIELA GUADALUPE DE LA FUENTE
DIRECTORA DEL PLANTEL DE LA ESCUELA
PRIMA ELIAS "ANTONIO CARRILLO FLORES"
TURNO MATUTINO,
PRESENTE.

Por este medio le informo que de acuerdo a su escrito enviado a
la época a esta área para orientarse en las medidas de resguardo y al
estipulado en el artículo 21 fracción IX de la Ley del Sistema de
Protección Civil del Distrito Federal.

- Se presento persona de Capacitación de esta Dirección
mencionada, para brindar los apoyos solicitados para Escuela
de esa plantel, y sustentando algunas dudas de observación
de alumnos y profesores, así mismo se cheque el patio trasero de
esta zona donde resguardar por si acaso, por lo que hasta el mo-
mento el inmueble en que quedó un cuerpo constructivo y consigna-
do no es conveniente al estar en las mismas, se le recomienda
que si se va a hacer, se debe tener en cuenta el riesgo de los alu-
mos.
- Se presento también a los alumnos y maestros del plantel conformados por
los alumnos de la Escuela de Protección Civil y Comités de In-
formación, se les dio a conocer los riesgos ante cualquier situación que se les presente, recordando a lo que
nos ampara el Art. 20 Frases. III y V, así como el Art. 77 y 78 de la Ley del Sistema de Protección
Civil del Distrito Federal hoy CDMX, que nos habla de fomentar y promover la cultura en materia de
Protección Civil por medio de la educación y capacitación a la sociedad en general así como en
inmuebles de mayor afluencia o concentración de personas y planteles educativos.

Expuesto lo anterior le comento, que esta abierto el calendario de capacitaciones para que ingresen su petición
por escrito a esta Dirección de Protección Civil ya que por igual esta en alerta para cualquier eventualidad que se
presente por los cambios bruscos de temperaturas que se están suscitando en gran parte del territorio de esta
Demarcación y parte de la CDMX. Así como de las inclemencias de los Riesgos Geológicos que se están
originando en gran parte del territorio Nacional, dejando en situaciones delicadas varias estructuras de viviendas
y edificios que ponen en riesgo la integridad física de los habitantes, sus bienes y el entorno (**Capacitémonos**).
La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C. P. Lic. Miguel Ángel Salazar Martínez, Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Firma y Respuesta a su Escrito de fecha 20 de febrero del 2018/02/01, Cuajimalpa de Morelos.



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
Tel: 56142570 ext. 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4426, 4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4433, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4444, 4445, 4446, 4447, 4448, 4449, 4450, 4451, 4452, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459, 4460, 4461, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468, 4469, 4470, 4471, 4472, 4473, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4479, 4480, 4481, 4482, 4483, 4484, 4485, 4486, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4494, 4495, 4496, 4497, 4498, 4499, 4500, 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4514, 4515, 4516, 4517, 4518, 4519, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 4529, 4530, 4531, 4532, 4533, 4534, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544, 4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551, 4552, 4553, 4554, 4555, 4556, 4557, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588, 4589, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4619, 4620, 4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649, 4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715, 4716, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4726, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4766, 4767, 4768, 4769, 4770, 4771, 4772, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4799, 4800, 4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4818, 4819, 4820, 4821, 4822, 4823, 4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832, 4833, 4834, 4835, 4836, 4837, 4838, 4839, 4840, 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4892, 4893, 4894, 4895, 4896, 4897, 4898, 4899, 4900, 4901, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4947, 4948, 4949, 4950, 4951, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4965,



524

Acuse

LIC. RODRIGO GONZALEZ MAGAÑA
J.U.D. DE CENDIS
P R E S E N T E.

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 12 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCYSE/252/2018.

ASUNTO: EVALUACIÓN PARA PUERTA DE EMERGENCIA.

Fecha: 27-03-2018
Hora: 17:13
Recibido: [Firma]

En atención a una llamada telefónica realizada a la central de emergencias perteneciente a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, sin número de folio, mediante la cual solicita la evaluación del Cendi Acopilco, ubicado en la calle Ocampo sin número, en la colonia San Lorenzo Acopilco, en esta jurisdicción al respecto y con fundamento en los artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó una vista a la ubicación señalada observando, que se trata de un inmueble que se encuentra constituido en cuerpo constructivo, en dos plantas arquitectónicas, de los cuales el que se encuentra en la parte bajo esta constituido a base de muros divisorios en tabique rojo, elementos estructurales, marcos rígidos, horizontales y verticales (Castillos, Traveses y Losas Macizas) en concreto armado, no presentando alguna anomalía estructural, por lo que al Momento de la Evaluación Técnica Ocular no se observa en Riesgo.

En otro tenor es importante informar de las características que se deben de cumplir para la construcción de una puerta de emergencia así como una escalera de emergencia, para el inmueble.

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo 97.- Las edificaciones para la educación deberán contar con áreas de dispersión y espera dentro de los predios, donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 m² por alumno.

Artículo 102.- Salida de emergencia es el sistema de puertas, circulaciones horizontales, escaleras y rampas que conducen a la vía pública o áreas exteriores comunicadas directamente con ésta, adicional a los accesos de uso normal, que se requerirá cuando la edificación sea de riesgo mayor según la clasificación del artículo 117 de este Reglamento y de acuerdo con las siguientes disposiciones:

I. Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones que las puertas, circulaciones horizontales y escaleras a que se refieren los artículos 98 a 100 de este Reglamento y deberán cumplir con todas las demás disposiciones establecidas en esta sección para circulaciones de uso normal;

II. No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 25.00 m. de altura, cuyas escaleras de uso normal estén ubicadas en locales en planta baja abiertos al exterior en por lo menos uno de sus lados, aun cuando sobrepasen los rangos de ocupantes y superficie establecidos para edificaciones de riesgo menor en el artículo 117 de este Reglamento;

III. Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la edificación, sin atravesar locales de servicio como cocinas y bodegas; y

IV. Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que permitan abrirlas desde dentro mediante una operación simple de empuje.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



573

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 12 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 252 /2018.

ASUNTO: EVALUACION PARA PUERTA DE EMERGENCIA.

También es importante destacar que se deben considerar las Normas Técnicas Complementarias.

NORMA Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo.

7.15 Contar con rutas de evacuación que cumplan con las condiciones siguientes:

- a) Que estén señalizadas en lugares visibles, de conformidad con lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan;
- b) Que se encuentren libres de obstáculos que impidan la circulación de los trabajadores y demás ocupantes;
- c) Que dispongan de dispositivos de iluminación de emergencia que permitan percibir el piso y cualquier modificación en su superficie, cuando se interrumpa la energía eléctrica o falte iluminación natural;
- d) Que la distancia por recorrer desde el punto más alejado del interior de una edificación, hacia cualquier punto de la ruta de evacuación, no sea mayor de 40 m. En caso contrario, el tiempo máximo de evacuación de los ocupantes a un lugar seguro deberá ser de tres minutos;
- g) Que los desniveles o escalones en los pasillos y corredores de las rutas de evacuación estén señalizados, de conformidad con la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan, y
- h) Que en el recorrido de las escaleras de emergencia exteriores de los centros de trabajo de nueva creación, las ventanas, fachadas de vidrio o cualquier otro tipo de aberturas, no representen un factor de riesgo en su uso durante una situación de emergencia de incendio.

7.16 Contar con salidas normales y/o de emergencia que cumplan con las condiciones siguientes:

- a) Que estén identificadas conforme a lo señalado en la NOM-026-STPS-2008 o la NOM-003-SEGOB-2002, o las que las sustituyan;
- b) Que comuniquen a un descanso, en caso de acceder a una escalera;
- c) Que en las salidas de emergencia, las puertas abran en el sentido del flujo, salvo que sean automáticas y corredizas;
- d) Que las puertas sean de materiales resistentes al fuego y capaces de impedir el paso del humo entre áreas de trabajo, en caso de quedar clasificados el área o centro de trabajo como de riesgo de incendio alto, y se requiera impedir la propagación de un incendio hacia una ruta de evacuación o áreas contiguas por presencia de materiales inflamables o explosivos;
- e) Que las puertas de emergencia cuenten con un mecanismo que permita abrirlas desde el interior, mediante una operación simple de empuje;
- f) Que las puertas consideradas como salidas de emergencia estén libres de obstáculos, candados, picaportes o cerraduras con seguros puestos durante las horas laborales, que impidan su utilización en casos de emergencia, y
- g) Que cuando sus puertas sean consideradas como salidas de emergencia, y funcionen en forma automática, o mediante dispositivos eléctricos o electrónicos, permitan la apertura manual, si llegara a interrumpirse la energía eléctrica en situaciones de emergencia.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



577

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 12 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 252 /2018.

ASUNTO: EVALUACION PARA PUERTA DE EMERGENCIA.

NORMA Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo Condiciones de seguridad.

7.5.1 Escaleras de emergencia exteriores.

Las escaleras de emergencia exteriores deben contar con las siguientes condiciones:

- a) Ser de diseño recto en sus secciones o tramos;
 - b) En todo momento, ser operadas sin que existan medios que obstruyan u obstaculicen su accionamiento;
 - c) Por cada piso, tener un acceso directo a ellas a través de una puerta de salida que se encuentre al mismo nivel;
 - d) Ser diseñadas de tal forma que drenen con facilidad los líquidos que en ellas pudieran caer y eviten su acumulación;
 - e) Que los pisos y huellas sean resistentes y de material antiderrapante y, en su caso, contar con descansos;
 - f) Estar fijas en forma permanente en todos los pisos excepto en el inferior, en el que se pueden instalar plegables. En este último caso, deben ser de diseño tal que al accionarlas bajen hasta el suelo;
 - g) Estar señalizadas en sus accesos conforme a lo establecido en la NOM-026-STPS-1998, y
 - h) Contar con puertas de acceso, a las que se les dé mantenimiento periódico para evitar su deterioro por el transcurso del tiempo y para garantizar su operación en cualquier momento. Se deben registrar los mantenimientos realizados a las puertas de acceso al menos una vez cada seis meses. Los registros deben contener al menos las fechas de realización del mantenimiento, el tipo de mantenimiento realizado, y los nombres y firmas de las personas involucradas en tal actividad.
 - i) Sus puertas de acceso deben abrir en la dirección normal de salida de las personas;
 - j) Sus cerrojos deben ser de naturaleza tal que abran fácilmente desde adentro;
 - k) Contar, en cada puerta, con su respectivo cierre automático y que permita el libre flujo de las personas durante una emergencia;
- para poder considerar estos puntos de apoyo para el buen funcionamiento de la puerta de emergencia, así como también la escalera de emergencia.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Infatura Delegacional.

C. Directora Cendi Chimalpa, calle Porfirio Díaz, número 12, colonia San Pablo Chimalpa.

FRV/BDA/csb***oficio 252 -15

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



257

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 21 de Marzo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 235 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

LIC. HUGO GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
P R E S E N T E.

En atención a una demanda ciudadana ingresada via telefónica a la central de emergencias perteneciente a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, mediante la cual solicita, el apoyo para la revisión de individuos forestales al interior de la Escuela Primaria Leona Vicario, la cual está ubicada en la Colonia El Chamizal, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos **21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal**, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó una vista a la ubicación señalada observando, que se trata de varios individuos forestales s que se encuentran en la zona de los muros perimetrales, donde se encuentran individuos forestales de diferentes especies, afectando lo que corresponde, a la malla ciclónica, donde le solicitamos gire sus instrucciones a quien corresponda y se pueda programar los trabajos de mantenimientos de estos individuos forestales que se encuentran al interior del inmueble, que se encuentran los individuos forestales, por lo que al Momento de la Evaluación Técnica Ocular se observa en **Bajo Riesgo**.

Derivado de la evaluación realizada por personal adscrito a esta área administrativa, se recomienda se realice el procedimiento para la poda de los individuos forestales, tomando en consideración lo estipulado en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen corte de raíces, poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Jefatura Delegacional
FRM/RBA/csb***oficio235 -18



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICIPAR
DEL GOBIERNO DELEGACIONAL

Fecha: 22-03-2018

Hora: 17:40

Recibido: [Firma]

CDMX

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
RECIBIDO
22 MAR
18:11
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx

TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813 ;



57

Acuse

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 16 de Abril del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 302 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

LIC. HUGO GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS
P R E S E N T E.

En atención a la demanda Ciudadana realizada por vía telefónica, a la Central de Emergencia sin número de folio, perteneciente a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, mediante la cual solicita, la evaluación de un individuo forestal que se encuentra en la acera peatonal frente al conjunto habitacional de la calle Granados 17, en la colonia Navidad, reportada por el C. Julio Sánchez Ruiz, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos **21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal**, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Derivado de un recorrido en la zona se observan un individuo forestal de la especie Ficus de 0.40 mts de diámetro en base con una altura de 5.00 mts, el cual derivado de su crecimiento ya provoco el levantamiento de la banquetta la cual está resuelta a base de concreto simple, por lo que le solicitamos gire sus instrucciones a quien corresponda y se pueda generar un dictamen por escrito de la situación que se encuentran los individuo forestal además de realizar algunos trabajos de mantenimiento, en relación a una poda de follaje y determinar si requiere de una poda de raíz, por lo que al Momento de la Evaluación Técnica Ocular se observa en Riesgo.

Derivado de la evaluación realizada por personal adscrito a esta área administrativa, se recomienda se informe del procedimiento para la poda de elevación de copa, poda de equilibrio y/o poda de raíz, tomando en consideración lo estipulado en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen corte de ramos, poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.

Además del área de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, para que gire sus instrucciones a quien corresponda la para la demolición de banquetta y reparación de la misma en un área aproximadamente de 7m2. Con el fin de disminución de riesgo por caída de peatones en la zona.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENCIÓN A SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Jefatura Delegacional
FRU/RB/wcsb***oficio 302-18



SECRETARÍA DE GOBIERNO
DE MORELOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
PÚBLICA
SECRETARÍA DE DEFENSA

16-04-18
18:20 PM
MGS

Recib. copia del escrito
Ma del Rosario 24-05-2018

16 ABR 2018
15:25
RECEBIDO

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



58

Acuse

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 17 de Abril del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/319 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

LIC. HUGO GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
P R E S E N T E.

En atención a la demanda ciudadana ingresada a la Central de Emergencia mediante la cual solicitan, la revisión de una barda en la Escuela Primaria Manuel Acuña, ubicada en la calle de Eucalipto número 77, colonia Navidad, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó una vista a la ubicación señalada, observando que se trata del empuje del brazo de una especie arbustiva de la especie Tepozán de 0.60 de diámetro en base, con una altura de 6.00 mts, el cual sus brazos están dentro del aumento de protección perimetral de la barda de la escuela, la cual está resuelta a base de cancel de perfiles metálicos, por lo que se recomienda seccionar las ramas que están dentro de la protección, además un brazo está recargando y generando un empuje al muro, además el follaje está invadiendo líneas de media tensión, por lo que solicitamos su apoyo y colaboración para que gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el troceo y el derribo de esa especie por lo que al Momento de la Evaluación Técnica Ocular, ya que se observa en **Mediano Riesgo**.

Derivado de la evaluación realizada por personal adscrito a esta área administrativa, se recomienda se informe del procedimiento para el retiro del Tepozán, tomando en consideración lo estipulado en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2006, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen corte de raíces, poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. José Luis Pandal de la Peza. - Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRV/RBA/csb***oficio 319 -18

DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
DEL JEFE DELEGACIONAL

Fecha: 17.04.18
Hora: 12:06 H.
Recibo: LETY MT ?



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 07 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 373 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. LIC. HOMERO LOPEZ AYALA
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
PRESENTE.

Derivado del oficio número SSG/188/2018, ingresado a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias con número de folio 415, con respecto al suministro de gas a un tanque estacionario, en Polideportivo Navidad, ubicado en la Calle Estrella de Belém sin número en la colonia Navidad, en esta jurisdicción al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de un inmueble resuelto a base de elementos estructurales en concreto armado y perfiles metálicos, así como losas de entrepiso y losa de azotea en losa aligerada (losa cero), con utilidad de deportivo.

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se observa un tanque estacionario nuevo con lo que se debe contemplar que se encuentra normado el diseño, la colocación y el funcionamiento de recipientes no portátiles, que corresponde en base a la visita realizada para la revisión de las instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. de la zona de azotea y basandonos en los lineamientos que indica la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SEDEG-Instalaciones de Aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y Construcción.

4. Clasificación Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. se clasifican, de acuerdo al aprovechamiento al que se destina el Gas L.P., en:

Clase C Aquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento en servicios del Gas L.P.

5. Generalidades

5.3 Las instalaciones de las clases A, A1 y C, además de las clases B y B1 con capacidad de almacenamiento de 5000 L o menores, deben contar con un diagrama isométrico a 30 grados, sin escala, a línea sencilla y un informe que contenga como mínimo lo siguiente:

a) Nombre del usuario y domicilio de la instalación indicando calle y número de manzanas y lote, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad y estado. En el caso de instalaciones de varios usuarios, el nombre del usuario en particular.

b) Localización de los recipientes y Clase de instalación.

c) Capacidad de los recipientes.



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES

Fecha: 4-05-18

Hora: 18:00

Recibió: Cristina

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813

Recibido: 9-05-2018
Hora: 17:42
Recibido: [Firma]



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 07 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 373 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO

- d) Capacidad y presión de servicio nominal del (los) regulador(es) de presión que se usen.
- e) Descripción técnica de las características del sistema de alta presión regulada, si existe.
- f) Características de los accesorios de medición, control y seguridad de la instalación.
- g) Características de las tuberías de llenado, de vapor, de servicio, etc., con indicación de diámetros y longitudes de tuberías.
- h) Datos de las tuberías visibles, ocultas en muros o subterráneas.
- i) En caso de que las tuberías requieran sujeción o protección especial, indicarlo.
- j) Características de los aparatos de consumo, tipo, gasto y localización.
- k) Resultado del cálculo por tramos de la línea de máxima caída de presión.
- l) Simbología utilizada. m) Nombre y firma del ingeniero que proyecte, con su número de cédula profesional, adjuntando copia de la misma.

5.4.2 La memoria técnico-descriptiva debe contener:

- a) Clase de la instalación.
- b) Nombre de la empresa, en caso de que aplique.
- c) Ubicación de la empresa, en caso de que aplique.
- d) Tipo de industria o comercio.
- e) Uso del Gas L.P.
- f) Especificaciones de diseño de la instalación y resultado del cálculo del diámetro de las tuberías.
- g) Localización y capacidad de los recipientes que se proyecte instalar, indicando sus accesorios, zona de

protección, distancias de acuerdo con esta Norma, capacidad de vaporización de los recipientes, iguales

datos para el vaporizador, si se proyecta su uso.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 07 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 373 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

- h) Cálculo para determinar la capacidad del vaporizador.
- i) Cálculo de la vaporización que proporcione(n) el (los) recipiente(s).
- j) Presión de salida y capacidad de los reguladores, así como la presión a la que deben funcionar los aparatos de consumo.
- k) Descripción de los aparatos de consumo, tipo y gasto.
- l) Descripción del sistema empleado para desalojar los gases de la combustión de Gas L.P.
- m) Descripción del equipo contra incendio proyectado y, en su caso, cálculos del mismo.
- n) Existencia o no de fluidos que puedan reaccionar peligrosamente con el Gas L.P.
- o) Simbología utilizada.
- p) Nombre y firma del ingeniero que proyecte, con su número de cédula profesional, adjuntando copia de la misma.

5.5 Las nuevas instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. que sean distintas a la Clase A, deben contar con un dictamen de una Unidad de Verificación en materia de Gas L.P., acreditada y aprobada en esta Norma.

6.1.1.3 No se permite colocar los recipientes utilizando medios de soporte diferentes a aquellos para los que fueron construidos (silleas o patas).

6.1.1.4 Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o, en aquellos casos en que esta Norma lo permite, sobre plataformas, bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas.

6.1.3.7.4 Al quedar el recipiente colocado sobre sus bases de sustentación, el desnivel longitudinal máximo aceptable es de 2% de su diámetro exterior.

6.1.3.7.13 Cuando el recipiente se instale en azotea, se permite que el acceso a ella sea por medio de escalera marina o por escaleras que no sean fijas y permanentes.

6.1.3.8 Bases de sustentación para los recipientes.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 07 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 373 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

6.1.3.8.1 Las bases de sustentación deben permitir libremente los movimientos de expansión y contracción térmica del recipiente.

6.2.5.1.3 No se permite la instalación de tuberías en cubos o casetas de elevadores, tiros de chimeneas ni lugares

que atraviesen cisternas, cimientos, huecos formados por plafones, cajas de cimentación, registros eléctricos o electrónicos.

6.2.5.1.18 Las tuberías deben estar protegidas contra daños mecánicos.

6.2.6.1 Para su identificación, las tuberías deben pintarse con los siguientes colores:

Gas L.P. en estado de vapor Amarillo

Gas L.P. en estado líquido Amarillo con bandas blancas.

6.2.6.3 Como mínimo, deben pintarse de color blanco los 30 cm posteriores a la boca de la toma de llenado.

Se puedan tomar estas consideraciones para integrarse en su acta entrega de obra.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. José Luis Pandal de la Peza - Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
PRV/RBA/vcb/****oficio 373 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México
Dirección General de Educación Secundaria Técnica
Subdirección de Escuelas Secundarias Técnicas en el D.F.
Escuela Secundaria Técnica No. 73
"CARLOS VALLEJO MARQUEZ"
Clave 0905100735

Oficio número AEFCEM/DGEST/E-073/803/2018

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2018
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

RECIBIDO
FECHA: 24-05-18
HORA: 11:25
PÁGINA: 24

Lic. José Luis Pandal de la Peza.
Delegado Político de Cuajimalpa de Morelos.
Presente.

La que suscribe Mtra. Yazmin Alejandrina Mora Ruiz, directora de la Escuela Secundaria Técnica 73 "Carlos Vallejo Marquez", me permite solicitar a usted tenga a bien girar las instrucciones pertinentes para que nuestro plantel educativo cuente con un dictamen pormenorizado de la Dirección de Protección Civil, el cual señale la necesidad de contar con una escalera de emergencia y las especificaciones técnicas que debe tener la misma.

Dicha solicitud atiende a que derivado de los sismos registrados en septiembre de 2017, nuestro plantel resultó con importantes daños que hasta el momento nos han impedido regresar a nuestras instalaciones para retomar las actividades académicas de manera regular. Así mismo, me permito informar que ya se iniciaron trabajos de mantenimiento mayor en el referido plantel; sin embargo, no está contemplada la construcción de una escalera de emergencia, la cual es un elemento fundamental para salvaguardar la integridad física tanto de alumnos como del personal en su conjunto.

Es por ello que ante tales circunstancias acudimos a usted, con la certeza de que el Gobierno Delegacional, está atento a las necesidades de los planteles escolares contribuyendo con ello a la consecución de los objetivos educativos fijados en nuestra institución, lo que permitirá que los más de 550 alumnos inscritos en nuestra plantel puedan estudiar con los elementos de seguridad que les permitan desarrollar al máximo su potencial.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta consideración.

Atentamente

Mtra. Yazmin Alejandrina Mora Ruiz

Directora.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
E. S. T. No. 73
CARLOS VALLEJO MARQUEZ
PROL. LEONARDO VÁSQUEZ
CUAJIMALPA, CDMX

2825



Prodehacer Leonar Vase S/N Cast Esp. Centro a Tepazulco, Colonia San Lorenzo Acapulco Código Postal 07410
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Tel. 56 11 09 46, 07350572, 07350573, 07350574, 07350575, 07350576, 07350577, 07350578, 07350579, 07350580, 07350581, 07350582, 07350583, 07350584, 07350585, 07350586, 07350587, 07350588, 07350589, 07350590, 07350591, 07350592, 07350593, 07350594, 07350595, 07350596, 07350597, 07350598, 07350599, 07350600, 07350601, 07350602, 07350603, 07350604, 07350605, 07350606, 07350607, 07350608, 07350609, 07350610, 07350611, 07350612, 07350613, 07350614, 07350615, 07350616, 07350617, 07350618, 07350619, 07350620, 07350621, 07350622, 07350623, 07350624, 07350625, 07350626, 07350627, 07350628, 07350629, 07350630, 07350631, 07350632, 07350633, 07350634, 07350635, 07350636, 07350637, 07350638, 07350639, 07350640, 07350641, 07350642, 07350643, 07350644, 07350645, 07350646, 07350647, 07350648, 07350649, 07350650, 07350651, 07350652, 07350653, 07350654, 07350655, 07350656, 07350657, 07350658, 07350659, 07350660, 07350661, 07350662, 07350663, 07350664, 07350665, 07350666, 07350667, 07350668, 07350669, 07350670, 07350671, 07350672, 07350673, 07350674, 07350675, 07350676, 07350677, 07350678, 07350679, 07350680, 07350681, 07350682, 07350683, 07350684, 07350685, 07350686, 07350687, 07350688, 07350689, 07350690, 07350691, 07350692, 07350693, 07350694, 07350695, 07350696, 07350697, 07350698, 07350699, 07350700, 07350701, 07350702, 07350703, 07350704, 07350705, 07350706, 07350707, 07350708, 07350709, 07350710, 07350711, 07350712, 07350713, 07350714, 07350715, 07350716, 07350717, 07350718, 07350719, 07350720, 07350721, 07350722, 07350723, 07350724, 07350725, 07350726, 07350727, 07350728, 07350729, 07350730, 07350731, 07350732, 07350733, 07350734, 07350735, 07350736, 07350737, 07350738, 07350739, 07350740, 07350741, 07350742, 07350743, 07350744, 07350745, 07350746, 07350747, 07350748, 07350749, 07350750, 07350751, 07350752, 07350753, 07350754, 07350755, 07350756, 07350757, 07350758, 07350759, 07350760, 07350761, 07350762, 07350763, 07350764, 07350765, 07350766, 07350767, 07350768, 07350769, 07350770, 07350771, 07350772, 07350773, 07350774, 07350775, 07350776, 07350777, 07350778, 07350779, 07350780, 07350781, 07350782, 07350783, 07350784, 07350785, 07350786, 07350787, 07350788, 07350789, 07350790, 07350791, 07350792, 07350793, 07350794, 07350795, 07350796, 07350797, 07350798, 07350799, 07350800, 07350801, 07350802, 07350803, 07350804, 07350805, 07350806, 07350807, 07350808, 07350809, 07350810, 07350811, 07350812, 07350813, 07350814, 07350815, 07350816, 07350817, 07350818, 07350819, 07350820, 07350821, 07350822, 07350823, 07350824, 07350825, 07350826, 07350827, 07350828, 07350829, 07350830, 07350831, 07350832, 07350833, 07350834, 07350835, 07350836, 07350837, 07350838, 07350839, 07350840, 07350841, 07350842, 07350843, 07350844, 07350845, 07350846, 07350847, 07350848, 07350849, 07350850, 07350851, 07350852, 07350853, 07350854, 07350855, 07350856, 07350857, 07350858, 07350859, 07350860, 07350861, 07350862, 07350863, 07350864, 07350865, 07350866, 07350867, 07350868, 07350869, 07350870, 07350871, 07350872, 07350873, 07350874, 07350875, 07350876, 07350877, 07350878, 07350879, 07350880, 07350881, 07350882, 07350883, 07350884, 07350885, 07350886, 07350887, 07350888, 07350889, 07350890, 07350891, 07350892, 07350893, 07350894, 07350895, 07350896, 07350897, 07350898, 07350899, 07350900, 07350901, 07350902, 07350903, 07350904, 07350905, 07350906, 07350907, 07350908, 07350909, 07350910, 07350911, 07350912, 07350913, 07350914, 07350915, 07350916, 07350917, 07350918, 07350919, 07350920, 07350921, 07350922, 07350923, 07350924, 07350925, 07350926, 07350927, 07350928, 07350929, 07350930, 07350931, 07350932, 07350933, 07350934, 07350935, 07350936, 07350937, 07350938, 07350939, 07350940, 07350941, 07350942, 07350943, 07350944, 07350945, 07350946, 07350947, 07350948, 07350949, 07350950, 07350951, 07350952, 07350953, 07350954, 07350955, 07350956, 07350957, 07350958, 07350959, 07350960, 07350961, 07350962, 07350963, 07350964, 07350965, 07350966, 07350967, 07350968, 07350969, 07350970, 07350971, 07350972, 07350973, 07350974, 07350975, 07350976, 07350977, 07350978, 07350979, 07350980, 07350981, 07350982, 07350983, 07350984, 07350985, 07350986, 07350987, 07350988, 07350989, 07350990, 07350991, 07350992, 07350993, 07350994, 07350995, 07350996, 07350997, 07350998, 07350999, 07351000, 07351001, 07351002, 07351003, 07351004, 07351005, 07351006, 07351007, 07351008, 07351009, 07351010, 07351011, 07351012, 07351013, 07351014, 07351015, 07351016, 07351017, 07351018, 07351019, 07351020, 07351021, 07351022, 07351023, 07351024, 07351025, 07351026, 07351027, 07351028, 07351029, 07351030, 07351031, 07351032, 07351033, 07351034, 07351035, 07351036, 07351037, 07351038, 07351039, 07351040, 07351041, 07351042, 07351043, 07351044, 07351045, 07351046, 07351047, 07351048, 07351049, 07351050, 07351051, 07351052, 07351053, 07351054, 07351055, 07351056, 07351057, 07351058, 07351059, 07351060, 07351061, 07351062, 07351063, 07351064, 07351065, 07351066, 07351067, 07351068, 07351069, 07351070, 07351071, 07351072, 07351073, 07351074, 07351075, 07351076, 07351077, 07351078, 07351079, 07351080, 07351081, 07351082, 07351083, 07351084, 07351085, 07351086, 07351087, 07351088, 07351089, 07351090, 07351091, 07351092, 07351093, 07351094, 07351095, 07351096, 07351097, 07351098, 07351099, 07351100, 07351101, 07351102, 07351103, 07351104, 07351105, 07351106, 07351107, 07351108, 07351109, 07351110, 07351111, 07351112, 07351113, 07351114, 07351115, 07351116, 07351117, 07351118, 07351119, 07351120, 07351121, 07351122, 07351123, 07351124, 07351125, 07351126, 07351127, 07351128, 07351129, 07351130, 07351131, 07351132, 07351133, 07351134, 07351135, 07351136, 07351137, 07351138, 07351139, 07351140, 07351141, 07351142, 07351143, 07351144, 07351145, 07351146, 07351147, 07351148, 07351149, 07351150, 07351151, 07351152, 07351153, 07351154, 07351155, 07351156, 07351157, 07351158, 07351159, 07351160, 07351161, 07351162, 07351163, 07351164, 07351165, 07351166, 07351167, 07351168, 07351169, 07351170, 07351171, 07351172, 07351173, 07351174, 07351175, 07351176, 07351177, 07351178, 07351179, 07351180, 07351181, 07351182, 07351183, 07351184, 07351185, 07351186, 07351187, 07351188, 07351189, 07351190, 07351191, 07351192, 07351193, 07351194, 07351195, 07351196, 07351197, 07351198, 07351199, 07351200, 07351201, 07351202, 07351203, 07351204, 07351205, 07351206, 07351207, 07351208, 07351209, 07351210, 07351211, 07351212, 07351213, 07351214, 07351215, 07351216, 07351217, 07351218, 07351219, 07351220, 07351221, 07351222, 07351223, 07351224, 07351225, 07351226, 07351227, 07351228, 07351229, 07351230, 07351231, 07351232, 07351233, 07351234, 07351235, 07351236, 07351237, 07351238, 07351239, 07351240, 07351241, 07351242, 07351243, 07351244, 07351245, 07351246, 07351247, 07351248, 07351249, 07351250, 07351251, 07351252, 07351253, 07351254, 07351255, 07351256, 07351257, 07351258, 07351259, 07351260, 07351261, 07351262, 07351263, 07351264, 07351265, 07351266, 07351267, 07351268, 07351269, 07351270, 07351271, 07351272, 07351273, 07351274, 07351275, 07351276, 07351277, 07351278, 07351279, 07351280, 07351281, 07351282, 07351283, 07351284, 07351285, 07351286, 07351287, 07351288, 07351289, 07351290, 07351291, 07351292, 07351293, 07351294, 07351295, 07351296, 07351297, 07351298, 07351299, 07351300, 07351301, 07351302, 07351303, 07351304, 07351305, 07351306, 07351307, 07351308, 07351309, 07351310, 07351311, 07351312, 07351313, 07351314, 07351315, 07351316, 07351317, 07351318, 07351319, 07351320, 07351321, 07351322, 07351323, 07351324, 07351325, 07351326, 07351327, 07351328, 07351329, 07351330, 07351331, 07351332, 07351333, 07351334, 07351335, 07351336, 07351337, 07351338, 07351339, 07351340, 07351341, 07351342, 07351343, 07351344, 07351345, 07351346, 07351347, 07351348, 07351349, 07351350, 07351351, 07351352, 07351353, 07351354, 07351355, 07351356, 07351357, 07351358, 07351359, 07351360, 07351361, 07351362, 07351363, 07351364, 07351365, 07351366, 07351367, 07351368, 07351369, 07351370, 07351371, 07351372, 07351373, 07351374, 07351375, 07351376, 07351377, 07351378, 07351379, 07351380, 07351381, 07351382, 07351383, 07351384, 07351385, 07351386, 07351387, 07351388, 07351389, 07351390, 07351391, 07351392, 07351393, 07351394, 07351395, 07351396, 07351397, 07351398, 07351399, 07351400, 07351401, 07351402, 07351403, 07351404, 07351405, 07351406, 07351407, 07351408, 07351409, 07351410, 07351411, 07351412, 07351413, 07351414, 07351415, 07351416, 07351417, 07351418, 07351419, 07351420, 07351421, 07351422, 07351423, 07351424, 07351425, 07351426, 07351427, 07351428, 07351429, 07351430, 07351431, 07351432, 07351433, 07351434, 07351435, 07351436, 07351437, 07351438, 07351439, 07351440, 07351441, 07351442, 07351443, 07351444, 07351445, 07351446, 07351447, 07351448, 07351449, 07351450, 07351451, 07351452, 07351453, 07351454, 07351455, 07351456, 07351457, 07351458, 07351459, 07351460, 07351461, 07351462, 07351463, 07351464, 07351465, 07351466, 07351467, 07351468, 07351469, 07351470, 07351471, 07351472, 07351473, 07351474, 07351475, 07351476, 07351477, 07351478, 07351479, 07351480, 07351481, 07351482, 07351483, 07351484, 07351485, 07351486, 07351487, 07351488, 07351489, 07351490, 07351491, 07351492, 07351493, 07351494, 07351495, 07351496, 07351497, 07351498, 07351499, 07351500, 07351501, 07351502, 07351503, 07351504, 07351505, 07351506, 07351507, 07351508, 07351509, 07351510, 07351511, 07351512, 07351513, 07351514, 07351515, 07351516, 07351517, 07351518, 07351519, 07351520, 07351521, 07351522, 07351523, 07351524, 07351525, 07351526, 07351527, 07351528, 07351529, 07351530, 07351531, 07351532, 07351533, 07351534, 07351535, 07351536, 07351537, 07351538, 07351539, 07351540, 07351541, 07351542, 07351543, 07351544, 07351545, 07351546, 07351547, 07351548, 07351549, 07351550, 07351551, 07351552, 07351553, 07351554, 07351555, 07351556, 07351557, 07351558, 07351559, 07351560, 07351561, 07351562, 07351563, 07351564, 07351565, 07351566, 07351567, 07351568, 07351569, 07351570, 07351571, 07351572, 07351573, 07351574, 07351575, 07351576, 07351577, 07351578, 07351579, 07351580, 07351581, 07351582, 07351583, 07351584, 07351585, 07351586, 07351587, 07351588, 07351589, 07351590, 07351591, 07351592, 07351593, 07351594, 07351595, 07351596, 07351597, 07351598, 07351599, 07351600, 07351601, 07351602, 07351603, 07351604, 07351605, 07351606, 07351607, 07351608, 07351609, 07351610, 07351611, 07351612, 07351613, 07351614, 07351615, 07351616, 07351617, 07351618, 07351619, 07351620, 07351621, 07351622, 07351623, 07351624, 07351625, 07351626, 07351627, 07351628, 07351629, 07351630, 07351631, 07351632, 07351633, 07351634, 07351635, 07351636, 07351637, 07351638, 07351639, 07351640, 07351641, 07351642, 07351643, 07351644, 07351645, 07351646, 07351647, 07351648, 07351649, 07351650, 07351651, 07351652, 07351653, 07351654, 07351655, 07351656, 07351657, 07351658, 07351659, 07351660, 07351661, 07351662, 07351663, 07351664, 07351665, 07351666, 07351667, 07351668, 07351669, 07351670, 07351671, 07351672, 07351673, 07351674, 07351675, 07351



Acuse

Cuajimalpa
Barras Ciudad de México



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO

C. LUIS ENRIQUE ALMARAZ ALCANTARA.
JUD.DE ENLACE VECINAL.
P R E S E N T E.

Derivado de su oficio número JUDEV/051/2018, ingresado a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, con número de folio 452, con respecto del Proyecto de Presupuesto Participativo 2019, referente a suministro de tanques estacionarios de 120. Lts. para ser registrado para los habitantes de la colonia el Molinito, en esta jurisdicción al respecto y con fundamento en los Artículos, 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente: en relación al presupuesto participativo 2019, donde se turnó el IECM en si 4ta remesa, para su dictamen y validación por el Órgano colegiado:

Folio de registro IEMC/DD20/0112, para la colonia el Molinito, con el Nombre del Proyecto, Suministro de tanques Estacionarios para Gas L.P. de 120 lts, de la Marca Tatsa.

NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SEDE-2004, Instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. Diseño y construcción.

4. Clasificación

Las instalaciones de aprovechamiento de Gas L.P. se clasifican, de acuerdo al aprovechamiento al que se destina el Gas L.P., en:

Clase AAquella instalación o sección de una instalación destinada al aprovechamiento doméstico de Gas L.P.

5. Generalidades

5.3 Las instalaciones de las clases A, A1 y C, además de las clases B y B1 con capacidad de almacenamiento de 5000 L o menores, deben contar con un diagrama isométrico a 30 grados, sin escala, a línea sencilla y un informe que contenga como mínimo lo siguiente:

a) Nombre del usuario y domicilio de la instalación indicando calle y número, o manzana y lote, colonia, código postal, delegación o municipio, ciudad y estado. En el caso de las instalaciones de varios usuarios, el nombre del usuario en particular.

b) Localización de los recipientes y Clase de instalación.

c) Capacidad de los recipientes.



DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
VIL. Jefe DELEGACIONAL

Fecha: 24-05-2018
Hora: 19:57
Recibí: [Signature]

Delegación Cuajimalpa de Morelos

Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

- d) Capacidad y presión de servicio nominal del (los) regulador(es) de presión que se usen.
- e) Descripción técnica de las características del sistema de alta presión regulada, si existe.
- f) Características de los accesorios de medición, control y seguridad de la instalación.
- g) Características de las tuberías de llenado, de vapor, de servicio, etc., con indicación de diámetros y longitudes de tuberías.
- h) Datos de las tuberías visibles, ocultas en muros o subterráneas.
- i) En caso de que las tuberías requieran sujeción o protección especial, indicarlo.
- j) Características de los aparatos de consumo, tipo, gasto y localización.
- k) Resultado del cálculo por tramos de la línea de máxima caída de presión.
- l) Simbología utilizada.
- m) Nombre y firma del ingeniero que proyecte, con su número de cédula profesional, adjuntando copia de la misma.

6. Especificaciones de los componentes de la instalación

6.1 Recipientes.

6.1.1 Especificaciones generales.

6.1.1.1 Los recipientes deben estar ubicados a la intemperie.

6.1.1.2 Los recipientes y el acceso a ellos deben estar ubicados en el mismo predio o inmueble donde se encuentre la instalación que se abastece.

6.1.1.3 No se permite colocar los recipientes utilizando medios de soporte diferentes a aquellos para los que fueron contruidos (sillitas o patas).

6.1.1.4 Los recipientes se deben colocar directamente sobre piso firme y nivelado o, en aquellos casos en que esta Norma lo permite, sobre plataformas, bases de concreto o estructuras debidamente sustentadas.

6.1.1.5 El piso que se coloque sobre terreno natural debe evitar la transmisión de la humedad hacia dicho recipiente.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

6.1.2 Especificaciones particulares para recipientes portátiles.

6.1.2.1 No se permite ubicar los recipientes portátiles en cubos de luz donde existan calentadores de agua o la altura de los muros sea mayor a 2,00 m y el área del piso donde se localicen sea menor a 9,00 m², así como tampoco en descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras adosadas a muros o fachadas, o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.

6.1.1.6 Las construcciones ubicadas hasta una distancia horizontal de 0,60 m del paño de los recipientes, deben ser de materiales no combustibles.

6.1.2.2 Los cubos de luz en donde se ubiquen los recipientes, deben tener acceso y mantenerse libres de materiales combustibles.

6.1.2.3 Cuando el recipiente se ubique en azotea, debe existir un acceso permanente a ella. No se permite que dicho acceso sea por medio de escalera marina o escaleras que no sean fijas y permanentes.

6.1.2.4 El sitio donde se ubiquen los recipientes debe tener cuando menos al frente y a uno de los lados, un espacio libre mínimo de 0,60 m para permitir su intercambio.

6.1.2.5 Cuando su colocación sea junto a pretilas, éstos deben ser de material incombustible con altura no menor de 0,60 m y el recipiente deberá quedar sujeto a los mismos con materiales no combustibles.

6.1.2.6 Cuando, para llegar al lugar de ubicación de los recipientes portátiles, sea necesario cambiar de nivel, este cambio debe hacerse transitando por escaleras fijas e inclinadas del inmueble.

6.1.2.7 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles en la azotea de edificios de cuatro niveles o menos y la capacidad del recipiente no debe de exceder de 30 kg.

6.1.2.8 Sólo se permite la colocación de recipientes portátiles con capacidad de 45 kg en planta baja.

6.1.2.9 A excepción de las instalaciones para aprovechamiento Clase A, el sitio para la ubicación de los recipientes debe elegirse de modo que no se requiera pasar con ellos por cocinas o por áreas destinadas al público dentro del inmueble.

6.1.3 Especificaciones particulares para recipientes no portátiles.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

6.1.3.1 Los recipientes no portátiles deben estar contruidos conforme a las normas oficiales mexicanas NOM-012/2-SEDG-2003 y NOM-012/3-SEDG-2003 o las vigentes en la fecha de su fabricación.

6.1.3.2 El recipiente no portátil debe contar con placa de identificación, en caso de no contar con ésta o que la misma no sea legible, deberá contar con el dictamen referido en el numeral 6.1.3.10.4.

6.1.3.3 Se considera que una placa es legible cuando pueda determinarse la fecha de fabricación, nombre del fabricante, el número de serie y el espesor de la placa del recipiente.

6.1.3.4 No se permite ubicar los recipientes no portátiles en cubos de luz, así como tampoco en descansos de escaleras, balcones, marquesinas, estructuras adosadas a muros o fachadas, o directamente bajo líneas eléctricas de alta tensión.

6.1.3.5 Para que las operaciones de llenado o mantenimiento sean fáciles y seguras, el sitio donde se ubique el recipiente debe tener como mínimo 0,60 m de espacio libre alrededor del mismo.

6.1.3.6 Cuando los recipientes en una estructura queden ubicados a diferentes niveles, deben colocarse de modo que sus proyecciones en planta no se toquen y la distancia entre las paredes de ambos recipientes sea de 1,50 m como mínimo.

6.1.3.7 Colocación:

6.1.3.7.1 Aquellos dotados con placa de soporte, deben ser colocados sobre las bases de sustentación apoyados en esta placa y quedar soportados en un ángulo de apoyo no menor a 120 grados.

6.1.3.7.2 Entre la placa de soporte y la base de sustentación debe colocarse material impermeabilizante.

6.1.3.7.3 No se permite el apoyo de los recipientes no portátiles en forma diferente a aquella para la que fueron diseñados y contruidos.

6.1.3.7.4 Al quedar el recipiente colocado sobre sus bases de sustentación, el desnivel longitudinal máximo aceptable es de 2% de su diámetro exterior.

6.1.3.7.5 Cuando se extraiga Gas L.P. en su fase líquida por el fondo del recipiente, éste debe quedar colocado de forma tal que, entre el fondo del recipiente y el nivel de piso terminado, exista un claro mínimo de 1,00 m.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

- 6.1.3.7.8 No se permite soldar ninguna de las patas del recipiente a la base de sustentación.
- 6.1.3.7.9 Debe existir un acceso seguro hacia los controles del recipiente. Si se usan escaleras y pasarelas, éstas deben ser fijas y de material no combustible.
- 6.1.3.7.10 Si el piso sobre el que se coloque el recipiente queda 2,00 m o más sobre el nivel de piso terminado del lugar, o si al desplazarse fuera del piso donde se encuentra, existe la posibilidad de que el recipiente caiga de esa altura, se deberán fijar al piso las patas del recipiente para prevenir su deslizamiento.
- 6.1.3.7.11 Los recipientes no portátiles fabricados para descansar sobre sus patas, deben colocarse sobre piso suficientemente firme para evitar su hundimiento o flexión, considerando el peso del recipiente y estando totalmente lleno con Gas L.P., cuya densidad es de 0,6 kg/L. Estos tanques también se pueden colocar sobre bases de sustentación y sus patas deben descansar sobre dichas bases.
- 6.1.3.7.12 Cuando el recipiente se encuentre colocado sobre una estructura, debe existir una distancia mínima de 2,00 m entre la estructura y las líneas eléctricas de alta tensión.
- 6.1.3.7.13 Cuando el recipiente se instale en azotea, se permite que el acceso a ella sea por medio de escalera marina o por escaleras que no sean fijas y permanentes.
- 6.1.3.8 Bases de sustentación para los recipientes.
- 6.1.3.8.1 Las bases de sustentación deben permitir libremente los movimientos de expansión y contracción térmica del recipiente.
- 6.1.3.8.2 Deben construirse de acuerdo a los resultados de la mecánica de suelos del lugar y en ausencia de ésta, se debe considerar que el terreno tiene una resistencia de 5,00 ton/m² y que el recipiente estará totalmente lleno con un Gas L.P. cuya densidad es de 0,6 kg/L.
- 6.1.3.8.3 Las bases tipo cuna deben proporcionar un ángulo de apoyo no menor a 120 grados.
- 6.1.3.9 Interconexión de recipientes.
- 6.1.3.9.1 No se permite la interconexión de recipientes portátiles con no portátiles.
- 6.1.3.10 Valoración de recipientes no portátiles.
- 6.1.3.10.1 Todas las válvulas conectadas directamente al recipiente, deben contar con marca del fabricante y fecha de fabricación legibles.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

6.1.3.10.2 Para que los recipientes no portátiles puedan ser puestos o continuar en servicio, las válvulas conectadas directamente al recipiente no deben tener más de 5 años de instaladas y no más de 7 años a partir de la fecha de fabricación marcada en la válvula.

6.1.3.10.3 En todos los casos, el recipiente debe contar con válvula de máximo llenado y válvulas de alivio de presión. La capacidad de desfogue de las válvulas de alivio de presión debe estar de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-012/1-SEDG-2003 o la que la sustituya y sea vigente en la fecha de construcción del recipiente. En todos los casos, los recipientes con una capacidad de almacenamiento menor de 5 000 L, deben contar con válvula de llenado.

6.1.3.10.4 Si el recipiente no portátil tiene diez años o más de fabricado, debe contar con un dictamen vigente que evalúe los espesores del cuerpo y las cabezas, realizado por una Unidad de Verificación acreditada y aprobada en la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEDG-2002 o la que la sustituya.

6.2 Tuberías.

6.2.1 Clasificación.

De acuerdo a su función, las tuberías de una instalación Gas L.P. se clasifican de la siguiente manera:

- a) De llenado.
- b) De servicio.

6.2.3 Requisitos para los materiales de tuberías y conexiones.

6.2.3.1 Especificaciones para los materiales de las tuberías y conexiones conduciendo Gas L.P. en baja presión regulada.

6.2.3.1.1 Tuberías de cobre rígido Tipo L con conexiones de cobre o bronce unidas mediante soldadura por capilaridad de estaño-plomo 50/50.

6.4 Reguladores de presión.

6.4.1 Especificaciones generales.

6.4.1.1 La presión de servicio, a cero caudal demandado, de los reguladores de baja presión debe ser de 3,236 kPa (0,033 kgf/cm²) como máximo.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

6.4.1.2 Toda instalación de aprovechamiento debe contar al menos con un regulador de presión.

6.4.1.3 En caso de tener más de un recipiente conectados en paralelo, se puede instalar un regulador por cada recipiente o un solo regulador que reciba la alimentación de todos ellos.

6.4.1.4 Cuando se opte por tener un solo regulador que reciba la alimentación de todos los recipientes conectados en paralelo, a la salida de cada recipiente debe existir una válvula de exceso de flujo, seguida de una válvula de corte de acción manual. Para la colocación de las válvulas de exceso de flujo, no se permite retirar la válvula de servicio cuando ésta lleve integrado el indicador de máximo nivel de llenado permisible.

6.4.1.5 Debe instalarse una válvula de cierre de operación manual antes de la entrada del regulador a no más de 0,25 m del mismo.

Esto corresponde a las medidas mínimas de seguridad que se requieren para la instalación de los tanques.

No omito mencionar que los propietarios y/o poseedores de las edificaciones tienen la obligación tanto de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, como de ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños a la población, sus bienes o entorno, ello de conformidad con el Artículo 231, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra señala:

ARTÍCULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen obligación de conservarlos en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del diseño autorizado en las instalaciones.

Aunado a lo anterior Deberá de dar cumplimiento el propietario y/o representante legal del predio con el Artículo 147, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que a la letra señalan:

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 23 de Mayo del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 416 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO

ARTICULO 148.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. José Luis Pandal de la Peza.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRWRD/csb***oficio 416 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

38

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 07 de Junio del 2018.

Nº. de Oficio: DPCySE/440/2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

MTRA. ANGIECENIT RAMOS GONZALEZ
DIRECTORA ENCARGADA DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS
" PROFR. ALFONSO SIERRA PARTIDA" TURNO-VESPERTINO
AV. SAN JOSE DE LOS CEDROS ESQ. NOGAL, S/N
COL. SAN JOSE DE LOS CEDROS.
P R E S E N T E.

Derivado de un oficio numero AFSEDF/DGOSE/CSEP/33/2018, ingresado a esta a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, sin número de folio, con respecto a evaluar la zona de seguridad dentro del plantel, en el inmueble citado, al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente

Se trata de una construcción exprofeso para actividad educativa, se trata cuerpos constructivos resueltos a base de muros de carga y divisorios en block estructural, con elementos estructurales horizontales, en concreto armado, con una cubierta resuelta a base de lámina multipanel soportada con materiales de perfiles metálicos, en una sola planta arquitectónica.

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se determina que el punto de reunión interno del inmueble va hacer ahora construido en la zona por una estructura de arco techo, además de realizar el recorrido se verificaron también lo referentes al programa de seguridad escolar, donde se estipulas los protocolos referentes a los tipos de emergencia que podrían estar expuestos.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

RESPECTUOSAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

Ccp.- Lic. José Luis Pando de la Peza.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Dayanna A. Montes de Oca Flores.- Directora General de Jurídico y Gobierno.
FRV/RLD/rhp***oficio 440-18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx

TEL.- 50147570 ext 3101 3102 5012



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 31 de Julio del 2018.

No. de Oficio: DPCyGE/ 567 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. JUAN ROBERTO MARTINEZ
ADMINISTRADOR DE LA IGLESIA ZENTLAPATL
CALLE: PUERTO MEXICO SIN NUMERO
COLONIA: ZENTLAPATL.
PRESENTE.

Recibo: original.
Juan Roberto Martinez
24-8-2018.

Derivado de una llamada realizada a la Central de Emergencias perteneciente a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, sin número de folio, con respecto a daños en la bodega y salón de actos, el inmueble citado, al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de una construcción de planta baja y un nivel, salón de actos con una antigüedad de más de 10 años, la cual está resuelta a base de muros de carga en block, con elementos estructurales en concreto armado, (castillos, Traveses y Losas Macizas), además de la nave principal de lo que corresponde a la Iglesia con una antigüedad de 45 años, la cual cuenta con dos torres de campanario, nave principal de doble altura, la zona de oficinas y bodega en planta baja y un nivel, además de estar constituido en muros de block y marcos rígidos, (castillo, Trabe y losa maciza).

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se determina que por el estado actual de la cubierta de azotea de salón de actos, presenta fisuras en muros interiores a nivel de recubrimiento, desligamiento de muros, además presenta a nivel de losa de azotea un desnivel que genera estancamiento de agua por lo que se recomienda la re nivelación, instalación de baja de agua pluvial e impermeabilización, además de reestructurar muro del vano de ventana del primer nivel, en la zona de la bodega se observa en muro perimetral daños a nivel de recubrimiento, además en colindancia se observa una humedad que afecta el muro colindante, por lo que también se sugiere la impermeabilización de los muros y la reparación de acabados, por lo que se consideran de Bajo Riesgo, por lo que se recomienda en primera instancia tomar las medidas relacionadas al mantenimiento preventivo y correctivo, retiro de material inestable, para realizar las reparaciones necesarios con la finalidad de la disminución de riesgo.

Aunado a lo anterior se requiere que los trabajos sean supervisados por un profesional y que se implementen las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los mismos.

Esto con el fin de reducir riesgos en el inmueble. No omito señalar que, para la realización de dichos trabajos, deberá dar aviso a esta Delegación, el propietario del inmueble, todo lo anterior de conformidad con lo estipulado en los Artículos 62 Fracción V, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

ARTÍCULO 62.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, para efectuar las siguientes obras:



DELEGACIÓN
DE MORELOS
SECRETARÍA DE PROTECCIÓN
CIVIL Y SERVICIOS DE EMERGENCIAS

Fecha: 2-08-2018
18:21

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58143570 ext 3101 3102 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 31 de Julio del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 567 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

V. Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la Delegación, y a la agencia cuando se trate de obras en la vía pública dentro de un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del inicio de las obras;

No omito mencionar que los propietarios y/o poseedores de las edificaciones tienen la obligación tanto de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, como de ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños a la población, sus bienes o entorno, ello de conformidad con el Artículo 231, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra señala:

ARTÍCULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del diseño autorizado en las instalaciones.

Aunado a lo anterior Deberá de dar cumplimiento el propietario y/o representante legal del predio con el Artículo 148, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que a la letra señalan:

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

ARTICULO 148.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo.

Además le sugerimos que se presente al INVI que se encuentra ubicado en el Edificio Benito Juárez, ubicado en la explanada delegacional en el tercer piso donde se encuentra la Dirección de Participación Ciudadana, para entrar a un programa emergente de vivienda.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION**

**ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA**

C.C.P. Lic. José Luis Pandal de la Peza.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FIRMA Oficio 567 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 59143570 ext. 3101, 3102, 5213



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 03 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/667/2018.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

PROF. DAVID ACOSTA LEIVA
DIRECTOR DEL PLANTEL EDUCATIVO
ESC. SECUND. TECNICA #. 48
COL. EVANO
TEL. 26507639
DEL. CUAJIMALPA DE MORELOS
PRESENTE.



DELEGACIÓN CUJIMALPA
DE MORELOS
SECRETARÍA PARTICULAR
DEL JEFE DELEGACIONAL

Fecha: 3-09-2018
Hora: 12:36
Recibido: [Firma]
CDMX

En respuesta a su llamado a estas oficinas de la Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, para solicitar una Evaluación de Riesgo en su plantel educativo, ya que parte de su muro que comprende parte del patio, sufrió un pequeño colapso y la puerta de salida de emergencia que da a la calle Ganaderos quedo dañada por las lluvias ya que se acumula el nivel de 1.00 mts. de altura y tiro la puerta en comento, le informo que de acuerdo al artículo 21 fracción IX, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle lo siguiente:

- Se presentó personal de esta Dirección de Protección Civil al sitio indicado, siendo atendidos por el director del plantel y quien nos comento los pormenores de lo ocurrido, observando al momento de la visita, un pequeño muro de 1.00 mts. de altura por 5.00 mts. de long. que sostiene parte de la plancha de concreto de uno de los patios, el cual se observa sin trabe y sin elementos firmes de concreto reforzado, desconociendo si cuenta con una cimentación, se observa algunas fracturas en dichas planchas de concreto que dejan filtrar las aguas de lluvia por lo que pudo haber colapsado el muro por acumulación de aguas fluviales y de lluvia, por otro lado el zaguán de salida de emergencia quedo dañado severamente quedando únicamente sostenido por el travesaño de la misma y que hasta el momento quedo amarrada con alambres únicamente, refiriendo el peticionario que es urgente la reparación del zaguán en comento, no obstante tendrá que apegarse a lo estipulado en el Art. 62 fracc. V, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal hoy CDMX, y que a la letra dice lo siguiente:

ARTÍCULO 62.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, para efectuar las siguientes obras:

V.- Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la Delegación, dentro de un plazo Máximo de cinco días hábiles contados a partir del inicio de las obras



DELEGACIÓN CUAJIMALPA
DE MORELOS

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Fecha: 03/09/18

Hora: 12:55 PM

Recibido: [Firma]



DIRECCIÓN GENERAL DE
OBRAS Y DESARROLLO URBANO

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Venustiano Carrillo # 100 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.cdmx
Tel: 551-62570 ext. 3101, 3102, 551-37436

782



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 03 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/667/2018.

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO

Expuesto lo anterior, le informo que se le enviara copia de este asunto a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano para su conocimiento y atención por todo lo antes mencionado, asimismo le informo que esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia, esta en alerta para cualquier eventualidad que se presente por los cambios bruscos de Clima que se están suscitando en gran parte del territorio de esta Demarcación y parte de la CDMX. Así como de las inclemencias de los **Riesgos Geológicos** que se están originando en gran parte del territorio Nacional, dejando en situaciones delicadas varias estructuras de viviendas y edificios que ponen en riesgo la integridad física de los habitantes, sus bienes y el entorno, **La Delegación Cuajimalpa de Morelos Trabajando para su Comunidad.**

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA.

C.c.p. Lic. José Luis Pando de la Piza.- Encargado de la Jefatura Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Mariano Alberto Granados García.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano
C. José Patricia González Sánchez.- Director de Participación Ciudadana
FPMVregMigación de Riesgos y Des. Cuajimalpa de Morelos

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencia
Av. Velasco # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.gob.mx
TEL: 551-42570 ext. 3101, 3102, 55137438



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 06 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/688 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

C. JAIR EDUARDO VAZQUEZ MONCADA.
DIRECTOR DE DESARROLLO DELEGACIONAL
Y ATENCION CIUDADANA.
P R E S E N T E.

En atención a una demanda ciudadana ingresada y turnada a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias con número folio 743, mediante la cual se solicita la evaluación de un establecimiento en materia de protección civil, que se encuentra en la Avenida José María Castorena número 419, de la colonia Cuajimalpa, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se realizó la visita para dar cumplimiento al Sistema de Servicios y Atención Ciudadana de la Administración Pública de la Ciudad de México (SSAC), con Procedencia: Gobierno de la Ciudad de México, con Folio: SSAC180829-196, ID de Turno: 18985-Delegación Cuajimalpa.

Le informo que derivado de la visita, se desprende la petición para el área de jurídico y realizar la verificación administrativa al establecimiento de la escuela de Karate, en la ubicación señalada, con número de oficio DPCySE/679.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. José Luis Pandal de la Peza.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRV/FBA/ksb ***oficio 688 -18.



DELEGACIÓN DE MORELOS
SECRETARÍA DE DESARROLLO DELEGACIONAL
Fecha: 7-09-2018
Hora: 18:25
Recibido: [Firma]
CDMX



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 16 de Septiembre del 2018.

Nº. de Oficio: DFC/SE/745 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

PROFR. PABLO GUZMAN MACIAS

DIRECTOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA"

LABORANDO EN LA ESCUELA



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 18 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE / 730 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

LIC. HUGO GONZALEZ MARTINEZ
DIRECTOR GRAL. DE SERVICIOS URBANOS.
P R E S E N T E.

En atención a una petición vecinal realizada a la Central de Emergencia, perteneciente a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias sin número folio, mediante la cual se solicitan el retiro de un árbol que se encuentra en la banqueta, solicitado por el C. Juan Martínez Cervantes, con teléfono número 58133247, con domicilio en la calle 6 de Enero número 182, colonia Cuajimalpa, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó una vista en la calle 6 de Enero número 28, como referencia enfrente y en la acera peatonal, observando que se trata de un individuo forestal de la especie Cedro de 0.45 mts, diámetro en base por un largo de 7.00 mts, el cual se encuentra muerto en pie, por lo que solicitamos de su apoyo y colaboración para gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el retiro del individuo forestal, al Momento de la Evaluación Técnica Ocular se observa en Alto Riesgo.

Derivado de la evaluación realizada por personal adscrito a esta área administrativa, se informe, de los trabajos de poda y/o retiro, dentro de lo estipulado en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen corte de raíces, poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

A T E N T A M E N T E
S U F R A G I O E F E C T I V O . N O R E E L E C C I O N

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P Lic. José Luis Pandal de la Peza.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
FRVRBA/ob/ oficio 730 -18.



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813

73



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 19 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 726 /2018.

002404

ASUNTO: EVALUACIÓN DE RIESGO.

C. LILIA CORTES NAVARRO
ENCARGADA DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO DEL
COLEGIO DEL BOSQUE
CALLE: BOSQUES DEL HUIZACHES NUMERO 3.
COLONIA: BOSQUES DE LAS LOMAS.
PRESENTE.



Derivado de una llamada telefónica realiza a la Central de Emergencias, perteneciente a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, donde solicita una evaluación de una barda colapsada, en esta Jurisdicción al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de una barda perimetral colindante a un corte de barranco, la cual está resuelta a base de mampostería, con una malla ciclónica, que sirve para delimitar la zona.

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se observa que la barda perimetral se encuentra vencida la malla ciclónica, derivado del crecimiento de hiedra, afectando una sección de 12.00 mts, lineales afectando tres tubos galvanizados, y la malla, además de que se requiere de la reparación del muro en una sección de aproximadamente de 0.05 m3 de mampostería, para su colocación, derivado de la Evaluación Técnica Ocular se determina en Alto Riesgo.

Esto con el fin de reducir riesgos en la zona, por lo que se le solicita su apoyo y colaboración para la reparación de la zona en mención y reducir los riesgos a a su comunidad. No omito señalar que, para la realización de dichos trabajos, deberá dar aviso a esta Delegación, el propietario del inmueble, todo lo anterior de conformidad con lo estipulado en los Artículos 62 Fracción V, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

ARTÍCULO 62.- No se requiere manifestación de construcción ni licencia de construcción especial, para efectuar las siguientes obras:

V. Obras urgentes para prevención de accidentes, a reserva de dar aviso a la Delegación, y a la agencia cuando se trate de obras en la vía pública dentro de un plazo máximo de tres días hábiles contados a partir del inicio de las obras;

Aunado a lo anterior informaremos a la Dirección de Participación Ciudadana, para localización del responsable del predio, para dar cumplimiento el propietario y/o representante legal del predio con el Artículo 148, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que a la letra señalan:



SECRETARÍA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO
 DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
 Fecha: 19-09-2018
 Hora: 16:22
 Recibido: [Firma]

Delegación Cuajimalpa de Morelos
 Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
 Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
 TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 19 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 726 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

ARTICULO 148.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. José Luis Pandal de la Peza.- Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Mariano Alberto Granados García.- Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Lic. José Patricio González Sánchez.- Director de Participación Ciudadana.
FRVRBA/ceb***oficio 726 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 25 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 756 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

PROFRA. IRMA EDITH ACOSTA AVILERS.
DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA "VALERIO TRUJANO".
AVENIDA JUÁREZ NUMERO 22.
COLONIA: SAN PABLO CHIMALPA.
PRESENTE.

002493



Derivado de un oficio sin número ingresado a la oficina de la Secretaría Particular con número de folio 3019, turnado a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, con número de folio 827, con respecto a una solicitud de habilitar la salida de emergencia, al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de realizar el mantenimiento correctivo de la puerta de acero y que se utiliza como salida de emergencia en la parte posterior del plantel, la cual está resuelta a base de perfiles metálicos ya que se requiere la sustitución de las carretillas que hacen corrediza la puerta.

Por lo que solicitamos el apoyo y colaboración del área de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano, gire sus instrucciones a quien corresponda para que se realicen los trabajos necesarios e integrar a su POA las modificaciones del acceso al plantel, como también integraría a un programa de mantenimiento inmediato para su reparación en general.

Aunado a lo anterior Deberá de dar cumplimiento el propietario y/o representante legal del predio con el Artículo 148, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que a la letra señalan:



Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 25 de Septiembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 766 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

ARTICULO 148.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. José Luis Pandel de la Peza - Jefe Delegacional en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Mariano Alberto Granados García - Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
FRV/RBA/csb***oficio 766 -18

Delegación Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de emergencia
Av. Veracruz # 132 Col. Cuajimalpa Centro
www.cuajimalpa.df.gob.mx
TEL: 58142570 ext. 3101, 3102, 5813



Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, 05 de octubre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE / 004 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

LIC. IVAN ENRIQUE ROMERO
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS URBANOS.
P R E S E N T E.

En atención a una petición vecinal realizada a la Central de Emergencia, perteneciente a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, mediante la cual se solicitan el retiro de un árbol que se encuentra en la banqueta, solicitado por el C. Remedios Cruz de la Cruz, con teléfono número 36182940, con domicilio en la calle Guillermo Prieto México número 46, colonia Cuajimalpa, en esta jurisdicción, al respecto y con fundamento en los artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, me permito informarle que personal adscrito a esta Dirección a mi cargo, acudió al sitio de referencia desprendiéndose lo siguiente:

Se realizó una vista en la ubicación antes señalada, observando que se trata de un individuo forestal de la especie Fresnos de 0.60 mts, diámetro en base por un largo de 6.00 mts, el cual se encuentra se encuentra muerto en pie y a nivel de bifurcación se observa una grieta, se encuentra sobre la acera peatonal, por lo que solicitamos de su apoyo y colaboración, para que sus instrucciones a quien corresponda para realizar el retiro del individuo forestal, al Momento de la Evaluación Técnica Ocular se observa en Alto Riesgo.

Derivado de la evaluación realizada por personal adscrito a esta área administrativa, se realice, el trabajo de retiro, dentro de lo estipulado en la Norma Ambiental para el Distrito Federal NADF-001-RNAT-2015, que establece los requisitos y especificaciones técnicas que deberán cumplir las autoridades, empresas privadas y particulares que realicen corte de raíces, poda, derriba, trasplante y restitución de árboles en el Distrito Federal.

Sin otro particular por el momento, reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. Adrián Ruvalcaba Suarez -Alcalde en Cuajimalpa de Morelos.
C. Remedios Cruz de la Cruz.- Solicitante
FRURB/Asb***oficio 004 -18.

RECIBIDO
15-ect-2018
Atencio 16:02
DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Av. Venenaz No. 132, 2º piso
Col. Cuajimalpa Centro C.P. 05000
www.cuajimalpa.df.gob.mx 381.37439-381.42579 ext.3101 y 3102



Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos

Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias




DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS Y DE GOBIERNO

17 OCT 2018

CDMX



CIUDAD DE MÉXICO



092

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 16 de Octubre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 031 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

PROFA. YAZMIN ALEJANDRA
DIRECTORA DE LA SECCION DE ATENCION A LA COMUNIDAD
CALLE: LEANDRO VALLE SIN NUMERO.
COLONIA: SAN LORENZO ACOPILCO
PRESENTE.

Derivado de un oficio número AEFCM/DGEST/E-073/1051/2018, ingresado a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias, con número de folio 28, con respecto a la construcción de una rampa o escalera de emergencia para el cuerpo constructivo "B", al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se trata de una construcción exprofeso para actividad educativa, en cuatro plantas arquitectónicas, con una antigüedad de más de 40 años, la cual está resuelta a base de muros de rigidez en concreto armado, con muros divisorios de block estructural, así como elementos estructurales en concreto armado (castillos trabes y lozas macizas de entre piso y azotea).

Por lo anterior y en Opinión Técnica de esta Dirección, se determina que, por el estado actual en la zona, donde se albergan 350 alumnos y docentes, el cual está dividido en seis aulas, conservación de alimentos, industria del vestido, informática, diseño arquitectónico, aula de medios laboratorio de medios, y un módulo de baños, en la parte perimetral del inmueble observa una bodega que se encuentra resuelta con un soporte de perfiles metálicos con una cubierta de lámina multipanel.

Por lo que se requiere y es viable el proyecto para la construcción de una escalera de emergencia tal como se menciona en el reglamento de construcción para la CDMX.

Art. 99. Salida de emergencia es el sistema de circulaciones que permite el desalojo total de los ocupantes de una edificación en un tiempo mínimo en caso de sismo, incendio u otras contingencias y que cumple con lo que se establece en las Normas; comprenderá la ruta de evacuación y las puertas correspondientes, debe estar debidamente señalizado y cumplir con las siguientes disposiciones:

- I. En los edificios de riesgo se debe asegurar que todas las circulaciones de uso normal permitan este desalojo previendo los casos en que cada una de ellas o todas resulten bloqueadas. En los edificios de riesgo alto se exigirá una ruta adicional específica.
- II. para este fin:
 - II. Las edificaciones de más de 25 m de altura requieren escalera de emergencia.
 - III. En edificaciones de riesgo alto hasta de 25 m de altura cuya escalera de uso normal desembarque en espacios cerrados en planta baja, se requiere escalera de emergencia

Se define el término "salida de emergencia", añadiendo el tiempo como factor de importancia ya que el desalojo y seguridad de las personas tiene como variable el tiempo, esto regulará las distancias y las anchuras para que todas las personas estén a salvo en caso de un incendio o sismo. Debe cuidarse principalmente que las circulaciones estén libres de obstáculos (esto deberá revisarse en los vistos buenos de seguridad y operación). Se conserva igual la altura a partir de la cual se demanda una escalera de emergencia adicional y exterior en los edificios de riesgo alto. Y se consideran como salidas de emergencia las circulaciones normales del edificio en los casos de edificios de riesgo bajo.

RECIBI
OFICIO
18/OCT/18
JOSE LUIS RAYES

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Av. Veracruz No. 132, 2º piso
Col. Cuajimalpa Centro C.P. 05000

www.cuajimalpa.df.gob.mx 581 37439-581 42579 ext.3101 y 3102



Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

500

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 16 de Octubre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 031 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

No omito mencionar que los propietarios y/o poseedores de las edificaciones tienen la obligación tanto de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, como de ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños a la población, sus bienes o entorno, ello de conformidad con el Artículo 231, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra señala:

ARTÍCULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del diseño autorizado en las instalaciones.

Aunado a lo anterior Deberá de dar cumplimiento el propietario y/o representante legal del predio con el Artículo 148, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que a la letra señalan:

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

ARTICULO 148.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo.

Por lo que solicitamos a la Dirección Ejecutiva de Obras y Desarrollo Urbano, gire sus instrucciones a quien corresponda para que sean atendidos para el proyecto derivado a la posible construcción de una escalera de emergencia para que se considere en su POA 2019.

Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
Y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. Adrian Ruvalcaba Suarez - Alcalde en Cuajimalpa de Morelos.
Lic. Mariano Alberto Granados Garcia - Director General de Obras y Desarrollo Urbano.
Lic. Gabriela Leonor Quiroga Espinoza - Directora General de Jurídico y Gobierno.
ERVIR/0305b***oficio -18

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Av. Veracruz No. 132, 2º piso
Col. Cuajimalpa Centro C.P. 05000
www.cuajimalpa.df.gob.mx 581 37439-58142579 ext.3101 y 3102

349



Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 24 de Noviembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 123 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

ING. SERGIO HORACIO GONZALEZ GUADARRAMA
APODERADO LEGAL DE CIBANCO, SOCIEDAD ANONIMA,
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, DIVISION FIDUCIARIA,
COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO CIB/2510
AVENIDA, LUIS BARRAGAN NUMEROS 300, 305, 600, 1000 Y 1100.
COLONIA. SANTA FE.
P R E S E N T E.

Derivado del oficio ingresada a esta Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias con número de folio 109, en relación a una opinión de riesgo de los taludes, en la ubicación de Avenida Luis Barragán números 300, 305, 600, 1000 y 1100, en la colonia Santa Fe, al respecto y con fundamento en los Artículos 21 Fracción IX y 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, informo que personal técnico adscrito a esta Dirección se presentó al lugar observando lo siguiente:

Se realizó una visita en el lugar encontrando que el corte del talud en algunas secciones ha sido modificado de forma natural, por la filtraciones de agua generando deslizamientos de material nivel de corona, esto por la falta de un sistema de canalización de captación pluvial que evite la concentración de los escurrimientos en el corte del talud que han generado caídos de material, es importante destacar que los taludes tienen una variación de alturas correspondientes en puntos altos de 70.00 mts promedio por una longitud de 800 mts, de largo además de observar que se deban de respetar los derechos de servidumbre de los escurrimientos de accesorios pluviales en la zona, además que en la parte inferior del talud en una sección se tiene una pérdida negativa, por lo que se derivado de la Evaluación Técnica Ocular se determina de Alto Riesgo.

Por lo anterior, la prevención incluye el manejo de la vulnerabilidad, evitando la posibilidad de que se presenten riesgos o amenazas. La prevención es un programa de esta Dirección, el manejo de amenazas que permita disminuir los riesgos a deslizamiento en esta zona en mención, por lo que se sugiere:

La estabilización de un talud en los siguientes factores:

1. Determinar el sistema o combinación de sistemas de estabilización más apropiados, teniendo en cuenta todas las circunstancias del talud.
2. Diseñar en detalle el sistema a emplear, incluyendo planos y especificaciones de diseño, como firmado por el responsable de mecánica de suelos y el Director Responsable de Obra (D.R.O).
3. Instrumentación y control durante y después de la estabilización.

Debe tenerse en cuenta que, en taludes, nunca existen diseños detallados inmodificables y que las observaciones que se hacen durante el proceso de construcción tienden generalmente, a introducir modificaciones al diseño inicial. Métodos que tratan de impedir la infiltración o la ocurrencia de fenómenos superficiales de erosión, o refuerzan el suelo más su superficial. El recubrimiento puede consistir en elementos impermeabilizantes como el concreto o elementos que refuerzan la estructura superficial del suelo como la cobertura vegetal.

Sistemas tendientes a controlar el agua y sus efectos, disminuyendo fuerzas que producen movimiento y / o aumentando las fuerzas resistentes.

Recibo Original

12 dic. 2018

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Av. Veracruz No. 132, 2° piso
Col. Cuajimalpa Centro C.P. 05000
55137439-55142579 ext.3101 y 3102

346



Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 24 de Noviembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 123 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

Métodos en los cuales se van a colocar fuerzas externas al movimiento aumentando las fuerzas resistentes, sin disminuir las actuantes. Las estructuras de contención son obras generalmente masivas, en las cuales el peso de la estructura es un factor importante y es común colocar estructuras ancladas en las cuales la fuerza se transmite al deslizamiento por medio de un cable o varilla de acero. Cada tipo de estructura tiene un sistema diferente de trabajo y se deben diseñar de acuerdo a su comportamiento particular.

Los métodos de mitigación o prevención de amenaza pueden reducir en forma importante la ocurrencia de deslizamientos. La prevención permite el manejo de áreas relativamente grandes, teniendo en cuenta que los procesos naturales pueden ocurrir en diversos sectores dentro de un área de susceptibilidad similar, en forma repetitiva o múltiple. La mejor estrategia para la reducción de amenaza de deslizamiento, generalmente, envuelve una mezcla de varias técnicas o sistemas.

Aunado a lo anterior se requiere se realice un dictamen estructural de la construcción, realizado por un Director Responsable de Obra, o revisada por un Corresponsable en Estructuras, así para garantizar la condición estructural de dicho inmueble, además de presentar dictamen y la memoria descriptiva de los trabajos a realizar como también sean supervisados por un profesional y que se implementen las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los mismos por lo que al momento de la Evaluación Técnica Ocular se determina de Alto Riesgo.

Art. 35. Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra tiene las siguientes obligaciones:
IV Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública;

Art. 53. Para las manifestaciones de construcción tipos B y C, se deben cumplir los siguientes requisitos:
Como lo indica el inciso d) en el párrafo 6.

Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio de mecánica de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en este Reglamento. Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, en su caso;

No omito mencionar que los propietarios y/o poseedores de las edificaciones tienen la obligación tanto de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, como de ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños a la población, sus bienes o entorno, ello de conformidad con el Artículo 231, del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, que a la letra señala:

ARTÍCULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edificaciones y predios tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del diseño autorizado en las instalaciones.

Aunado a lo anterior Deberá de dar cumplimiento el propietario y/o representante legal del predio con el Artículo 148, de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, que a la letra señalan:

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Av. Veracruz No. 132, 2° piso
Col. Cuajimalpa Centro C.P. 05000

www.cuajimalpa.df.gob.mx 58137439-58142579 ext.3101 y 3102



Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Dirección de Protección Civil y Servicios de Emergencias



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 24 de Noviembre del 2018.

No. de Oficio: DPCySE/ 123 /2018.

ASUNTO: EVALUACION DE RIESGO.

Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal.

ARTICULO 148.- Los propietarios, administradores, poseedores del bien que cause el riesgo estarán obligados a ejecutar las obras de mitigación necesarias para evitar daños en materia de Protección Civil a la población sus bienes o entorno, así como aquellas necesarias para impedir el acceso al sitio de riesgo. Sin otro asunto y en espera que siga contribuyendo con la cultura de la Protección Civil, le reitero mis más distinguidas consideraciones.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

ING. FEDERICO ROSALES VILLANUEVA
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL
y SERVICIOS DE EMERGENCIA

C.C.P. Lic. Adrián Ravalcaba Suarez.- Alcalde en Cuajimalpa de Morelos.
C. Andrés Cortés Flores.- Director General de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.
FRVBA/csb*** 123-18.

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos
Av. Veracruz No. 132, 2º piso
Col. Cuajimalpa Centro C.P. 05000
www.cuajimalpa.df.gob.mx 58137439-58142579 ext.3101 y 3102